

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba

AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service

Navigační 787
252 61 Jeneč

AIC

A 01/10

25 MAR

TEL.: +420 2 20372833

+420 2 20372835

FAX: +420 2 20372704

AFTN: LKPRYNYN

E-MAIL: ais@ans.cz

Podklad: ÚCL – sekce technická

Zrušení Typového osvědčení č. 75-03 Dodatek 2

Úřad pro civilní letectví ČR oznamuje, že na žádost GE Aviation Czech s.r.o. bylo ke dni 25.2.2010 zrušeno Typové osvědčení č. 75-03, Dodatek č. 2 pro letadlový turbovrtulový motor M601B z těchto důvodů:

1. Výroba motoru verze M601B byla ukončena v roce 1982, s celkovou životností 15 let při dvou generálních opravách.
2. V současné době nemůže být v provozu žádný motor verze M601B v souladu se schválenými omezeními letové způsobilosti.
3. Typové osvědčení č. 75-03, Dodatek č. 2 pro motor M601B nebylo transferováno do sdruženého certifikátu EASA.E.070.

GE Aviation Czech s.r.o. se tímto vzdává veškerých práv a povinností týkajících se držitele Typového osvědčení.

Revocation of Type Certificate No. 75-03, Supplement No. 2

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic hereby announces that the Type Certificate No. 75-03, Supplement No. 2, issued for the M601B aircraft turboprop engine, was revoked based on the request of the GE Aviation Czech s.r.o. with effect from 25 FEB 2010, due to following reasons:

1. The M601B engine production was finished in 1982. The lifetime of this type of engine was limited to 15 years with two performed overhauls.
2. Any M601B engine can't be operated in accordance with airworthiness limitation currently.
3. The Type Certificate No. 75-03, Supplement No. 2, issued for the M601B engine, has not been incorporated into the EASA E.070 Type Certificate.

The GE Aviation Czech s.r.o. company hereby surrenders all rights and obligations of the M601B engine Type Certificate holder.

- K O N E C / E N D -