

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR s.p.
Letecká informační služba ČR
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical information service of the C.R.

Smetanovo nábřeží 334/4
118 00 PRAHA 1

AIC

C 13/95

22 MAY

TEL.: 42 2 3024721
42 2 20111827
FAX: +42 2 3024211
AFTN: LKPRYNYN
TELEX: 121191 RLP C

**C 13/95 - Provoz sestupových soustav (PAPI, APAPI, atd.) - Závazné opatření ředitele SLI
č. 4/95**

Státní letecká inspekce vydává ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 203/1964 Sb. toto

Závazné opatření SLI:

1. Sestupové soustavy (PAPI, APAPI, atd.) při provozu letiště musí být trvale zapnuty na provozní stupeň svítivosti odpovídající podmínkám reálného provozu (viz bod 2.), nejméně na nejnižší provozní stupeň svítivosti.
2. Každá sestupová soustava musí být kdykoliv během provozu letiště ovladatelná a regulovatelná samostatně tak, aby potřebný stupeň svítivosti bylo možné na každé této soustavě při přiblížení letadla nastavit podle aktuální dohlednosti (viz tabulka vydaná orgánem Letových provozních služeb), nebo podle požadavku posádky přibližujícího letadla.
3. Jestliže na neprovozovaném letišti světelná sestupová soustava (PAPI, APAPI, atd.) nebyla zapnuta, alespoň 20 minut před zahájením provozu, nutno informovat posádku přibližujícího se letadla o nespolehlivosti systému po dobu 20 minut od jeho zapnutí.
4. Toto Závazné opatření musí být zapracováno do směrnic pro ovládání sestupových soustav (PAPI, APAPI, atd.) u všech provozovatelů těchto soustav v ČR.
5. Účinnost tohoto Závazného opatření nastává dnem vyhlášení v tomto AIC.

Závazným opatřením ředitele SLI č. 4/95 se ruší dříve vydané Opatření č. 1/94 (čj. 918/94 z 9.2.1994).

- K O N E C -