

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
LETADLA - AIRCRAFT				
Z 326	39	Omezení rychlosti v letu střemhlav. Diving speed limitation.	Všech All aircraft	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326	40	Změna přípustných rychlostí. Change of diving speed limitation.	Všech All aircraft	Ihned po doručení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326	41	Zástavba pojistného ventilu chladiče. Mounting of the radiator relief valve.	Výr.č.871 až 914 Prod. No 871 to 914	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	01	Omezení rychlosti v letu střemhlav. Diving speed limitation.	Všech All aircraft	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	02	Zástavba pojistného ventilu chladiče. Mounting of the radiator relief valve.	Výr.č.871 až 914 Prod.No 871 to 914	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	03	Změna přípustných rychlostí. Change of diving speed limitation.	Všech All aircraft	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	04	Zlepšení chlazení motoru při aerovlecích. Engine cooling improvement for aero-tow-flights.	Letounů Z 526 a Z 526 A výr.č.1001 až 1015	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	001	Doplnění Letové příručky a Příručky pro obsluhu a údržbu. Supplements to Flight Manual and Maintenance Manual.	Všech let. od 1.stroje prototypové serie All aircraft	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
VT 16	6	Prodloužení doby do GO. Overhaul period extension.	Všech All gliders	Ihned po doručení. Immediately after Bulletin delivery.
VT 116	1	Prodloužení doby do GO. Overhaul period extension.	Všech All gliders	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
L 13	025	Kontrola a případná výměna ok táhel řízení. Inspection of airbrakes control rod eye and exchange if needed.	Od 1. do 14. serie Series 1 to 14	Ihned po doručení. Immediately after Bulletin delivery.
IL 14	K 157/2/66	Kontrola hlavních podvozkových kol na trhlinky. Inspection of main undercarriage wheels for cracks.	Kola K 157-00 od výr.č. 01-27 do výr.č. 01-37 wheels K 157-00 prod. No 01-27 to 01-37	Ihned po doručení. Immediately after Bulletin delivery.
M 4 – III M 6 – III M 332 M 337	29 27 55 50	Vyjímání a montáže pojistek pístního čepu. Remouving and mounting of ringlocks of the piston pins.	Všech All engines.	Při nejbližší rozebrice motorů. At the next dismantling of the engine.
M 6 - III	29	Elektrické spouštěče P 320. Electric starters P 320.	Všech motorů se spouštěči P 320. All engines fitted with P 320 starters.	Ihned po doručení. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	01	Prosakování benzínu na skříň kompresoru a difusoru. Petrol soaking on the compressor and diffuser case.	Všech All engines	Po doručení Bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	02	Opravy a doplňky technického popisu. Corrections and supplements to technical description.	Všech All engines	Po doručení Bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 208	BI/29	Ojnicí ložiska č.v. 04-1083. Connecting rod bearing 04-1083.	Motorů generálových od 27.7.1965 do 31.8.1966 Overhauled in ČSSR between 27.7.1965 and 31.8.1966.	Po 150 hodinách provozu. Aft completion of 150 hours in operation.
Z 37	003	Výměna šroubů pro přípojku u bateriového ventilu palivové instalace. Screw replacement on the fuel system cross-feed valve connection.	Výr.č. 00-01 až 01-19 Prod.No 00-01 až 01-19	Při nejbližší periodické prohlídce. At the next periodic inspection.
M 462 RF	3	Zamezení uvolňování šroubu u olejového čističe LUN 7611 při provádění revize po 50 h chodu. Precaution against loosening of the screw on the oil filter LUN 7611 during the engine 50 hours inspection.	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení Bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 37	007	Doplnění provozní dokumentace: 1/ doplňky č.2 Příručky pro obsluhu a údržbu 2/ doplněk č.2 Letové příručky. Supplements to service documents: 1/ Supplement No 2 to the Maintenance Manual 2/ Supplement No 2 to the Flight Manual	Všechny stroje od 1.stroje prototypové serie All aircraft beginning with the first plane of the prototype series	Ihned po obdržení. After delivery.
Z 37	012	Výměna vidliček ovládání vztlakových klapek. Flaps control forks replacement.	V.č. 00-01 až 03-20 Prod. No 00-01 to 03-20	Nejbližší 50ti hodinová prohlídka. At the next 50 hours inspection.
Z 37	013	Úprava spojovacích objímek výfukového potrubí. Exhaust-pipe connecting sleeve modification.	V.č. 00-01 až 03-30 Prod. No 00-01 up to 03-30	Příležitostně podle potřeby. On occasion when necessary.
Z 37	010	a/ Vytrhávání konsol prstence žaluzií b/ Uvolňování lopatek žaluzií a jejich uložení Kontrola, případně oprava. a/ Cooling gills ring brackets tearing off b/ Loosen of the cooling gills in their connection Inspection and repair if necessary.	V.č. 00-01 až 03-09 Prod. No 00-01 up to 03-09	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	014	Výměna vidličky táhla ovládání vnější a vnitřní klapky vztlakové. Inner and outer flap control rod fork replacement.	V.č. 00-01 až 03-30 Prod. No 00-01 to 03-30	Nejbližší 50ti hod. prohlídka. At the next 50 hours inspection
Z 37	15	Zařazení odporu do elektrického okruhu ponorného palivového čerpadla. Incorporating a resistance in the electrical circuit of the fuel pump type LUN 6281.	V.č. 00-01 až 02-30 a 03-01. Prod. No 00-01 to 02-30 and 03-01	Ihned. Immediately.
Z 526	5	Úprava ovládání žaluzií chladiče Cooling gills control modification.	V.č. 1001-1012 Prod. No 1001-1012	Po obdržení. After delivery of Bulletin.
Z 326	42	Úprava ovládání žaluzií chladiče. Cooling gills control modification.	V.č. 914 Prod. No 914.	Po obdržení. After delivery of Bulletin.
Z 37	019	Výměna pancéřových hadic pro chladící vzduch hrabadla. Air cooling armoured hoses replacement.	V.č. 00-01 až 02-05, 02-02-09, 02-10 a 02-20 až 02-24 Prod. No 00-01 to 02-05, 02-07, 02-10 and 02-20 to 02-24.	Při první vhodné příležitosti. At the first suitable convenience.
Z 37	020	a/ Zlepšení těsnosti trupu. b/ Úprava potahu u horního závěsu směrového kormidla. a/ Improvement of fuselage leakproofness. b/ Modification of the skin at the top rudder hinge.	a/ v.č. 00-01 až 03-01 03-08 až 03-14 b/ v.č. 00-01 až 02-30 a/ prod.No 00-01 to 03-01 b/ prod.No 00-01 to 02-30	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery
Z 37	009	Doplnění příručky "Popis a návod k obsluze mechanického náhonu", Supplement to "Description and instruction for Use of the Chemical container and the Mechanic Drive."		Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	011	Praskání konců výfuků - nařzení kontroly, případně opravy výfuků. The exhaust pipe tip cracking - Mandatory inspection and exhaust pipe repair if needed.	V.č. 00-01 až 03-01 /kromě 03-08, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12/ a náhradních dílů k letounům v.č. 00-01 až 03-01 prod. No 00-01 up to 03-01 except 03-08, 03-09, 03-10, 03-11 and 03-12 and spare parts; prod. No 00-01 up to 03-01	Ihned Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	017	Doplnění ochranného krytu kol. Wheel discs cowling supplement.	V.č. 00-01 až 03-14 s výjimkou letounů v.č. 02-11, 02-12, 02-14 až 02-18, 02-28, 03-02 až 03-07 Prod. No 00-01 up to 03-14 except prod. No 02-11, 02-12, 02-14 up to 02-18, 02-28, 03-02 up to 03-07	Při nejbližší periodické prohlídce. At the next periodic inspection.
Z 37	021	Doplnění pojistky ovládací páky parkovací brzdy. Parking brake control lever lock supplement.	V.č. 00-01 až 02-10 a 02-13 až 02-30 Prod. No 00-01 up to 02-10 and 02-13 up to 02-30	Při vhodné příležitosti. At the suitable convenience.
L 60	10	Stanovení životnosti stavěcí vidlice vzpěry křídla. Service life determination of the adjusting fork of the wing strut.	Všech L 60. All airplanes L 60.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 526 Z 526 A	44 7	Úprava palivové instalace –Montážní instrukce. Fuel system modification - Assembly instruction.	Z 326, Z 526 s provedenou úpravou All aeroplanes Z 326, Z 526 with modified fuel system	Po obdržení bulletinu. After Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
M 337	56	Výměna transformátorů u zapalovacích magnet Palex. Palex magnetos transformer replacement.	Jmenovaných magnet. All Palex magnetos.	Při nejbližší pravidelné kontrolní prohlídce. At the next periodic inspection.
Z 37	023	Kontrola trubkových nýtů v táhlech ovládání vztlakových klapek. Inspection of tubular rivets of the wing flaps control rods.	V.č. 00-01 až 03-30. Prod. No 00-01 to 03-30.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the next 100 hours periodic inspection.
L 200 A	113	a/ Trhlinky ve svárech horního ramene zlamovací vzpěry předového podvozku. b/ Doplněk k Návodu k obsluze. a/ Cracks in the weld on the upper arm from the nose wheel retraction strut. b/ Supplements to Maintenance Manual.	Všech L 200 A a L 200 D. All L 200 A and L 200 D.	a/ Při nejbližší prohlídce po 100 startech . b/ Ihned po obdržení bulletinu. a/ At the next inspection after 100 take-off. b/ Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	7	Prohlédnutí a promytí olejového čističe LLJN 7611 po každých 25 ti hod. provozu. Doplnění předpisu "Ošetření motoru". Checking and washing the oil filter LUN 7611 after every 25 hours of service Supplement to the Regulation of "Engine service".	Všech M 462 RF. All M 462 RF.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	027	Náhrada ochranné manžety hřídele náhonu zemědělského zařízení novou upravenou. Modification of the cuff protection on the driving shaft of the agricultural equipment.	02-01 až 02-20, 02-22 až 02-27, 02-29, 03-01 až 03-16, 03-20 až 03-30 04-01 až 04-09 02-01 to 02-20, 02-22 to 02-27, 02-29, 03-01 to 03-16, 03-20 to 03-30, 04-01 to 04-09.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	029	Možnost vzniku únavového lomu na bloku nožního řízení - výměna bloku nožního řízení za nový zesílený. Possibility of fatigue fracture on the foot control assembly - exchange of the assembly for a new reinforced one.	V.č. 00-01 až 05-26 včetně. Prod. No 00-01 to 05-26 include.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
M 332 M 337	62 57	Doplnění provozního bulletinu 332/55 a 337/50 plus 6-III/27 plus 4-III/29 o vyjímání a montáži pojistek pístního čepu. Supplements to Service Bulletins No 332/55 and 337/50 plus 6-III/27 plus 4-III/29 of removing and mounting of ring locks of the piston pins.	Všech. All.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	030	Zlepšení mazání převodové skříně rozmetadla minerálních hnojiv. Distributor for mineral manure gear-box lubrication improvement.	Všech. All.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	033	Dodatek Bulletinu č. Z-37/022. Supplement to Bulletin No Z 37/022.	V.č. 00-01 až 06-30 včetně Prod. No 00-01 to 06-30 include.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	034	Výměna oka napínáku lan řízení ostruhy. Turnbuckle eye of tail wheel control cables replacement.	V.č. 00-01 až 06-02 včetně. Prod. No 00-01 to 06-02 include.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the first 100 hours inspection.
VT-116	2	Prodloužení délky období od předání letadla uživateli do první GO. Extension of period from transmit of aircraft to owner up to the first overhaul.	Od v.č. 150 102. From prod. No 150 102.	Ihned po doručení. After Bulletin delivery.
M 462 RF	4	Prodloužení doby do GO na 500 hodin. Extension of time between overhauls up to 500 hours.	Všech. All engines RF.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	5	Výměna olejového čerpadla MN 14 A za MN 14 A/A. Replacement of MN 14 A oil pump to MN 14 A/A type.	Některých motorů v provozu ČSSR. Some engines employed in ČSSR.	Během provozu nejdéle do 300 hod. During service up to 300 hours.
M 462 RF	6	Kontrola dotažení matice reduktoru po 100 hod. Checking of the reduction gearbox nut tightening after 100 hours of service.	Všech. All.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
M 6-III	35	Přípevnění předního víka klik. skříně motoru M 6 III. Front cover fastening to the crank case of M 6 III engine.	Motorů s vrtulí V 503. Engines with V 503 propeller.	Ihned. Immediately after Bulletin delivery.
HC-102	16	Prohlídka nýtového spojení trupu s nosníkem ocasní vrtule. Inspection of rivet connection of the fuselage and tail rotor spar.	Všech. All helicopters.	Po doručení. After Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
HC-102	17	Seřizování a ošetřování prokluzovací spojky náhonu ocasní vrtulky. Adjustment and maintenance of the tail roter drive slipping clutch.	Všech. All helicopters.	Při částečné opravě nebo při GO nebo 100 hod. prohl. At the partial repair or overhaul or 100 hours inspec.
Z 37	026	Změny v letové příručce pro letoun Z 37 a pro obsluhu a údržbu letounu Z 37. Changes in Flight Manual and in Service and Maintenance Manual for the airplane Z 37.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	032	Doplnění pozemního vybavení letounu měrkou pro měření stavu paliva při postoji letounu na zemi. Supplement of the ground equipment by the stick gauge for quantity measuring; when the airplane is on the ground.	V.č. 00-01 až 06-30 Prod. No 00-01 up to 06-30.	-
Z 37	035	Zabudování světelné signalizace do letounu mezi pilotem a mechanikem. Mounting of the light signal communication between the pilot and the mechanic.	00-01 až 00-06; 00-08; 00-09; 01-01; 01-02; 01-04 až 01-20; 02-01; 02-02; 02-04 až 02-18; 02-02; 02-22 až 02-27; 02-29; 03-01 až 03-15; 03-17 až 03-30; 04-01 až 04-30; 05-01 až 05-13; 05-15; 05-16; 05-18 až 05-30; 06-01 až 06-25; 06-27 až 06-30. Prod. No. 00-01 up to 00-06; 00-08; 00-09; 01-01; 01-02; 01-04 up to 01-20; 02-01; 02-02; 02-04 up to 02-18; 02-20; 02-22 up to 02-27; 02-29; 03-01 up to 03-15; 03-17 up to 03-30; 04-01 up to 04-30; 05-01 up to 05-13; 05-15; 05-16; 05-18 up to 05-30; 06-01 up to 06-25; 06-27 up to 06-30.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. During the nearest 100 hours inspection.
Z 37	036	Zabudování štítků do letounu /štítek k palivoměrům, štítek o zákazu přepravy hořlavín a štítek omezující náklad/. Mounting of the placards /placard for fuel quantity indicator placard forbidding transport of inflammable materials, placard for the load limitation/.	00-01 až 00-06; 00-08; 00-09. 01-01; 01-02; 01-04 až 01-20. 02-01; 02-02; 02-04; 02-18; 02-20; 02-22 až 02-27; 02-29; 02-31; 03-01 až 03-15; 03-17 až 03-30; 04-01 až 04-30; 05-01 až 05-30; 06-01 až 06-30. Prod. No 00-01 up to 00-06; 00-08; 00-09; 01-01; 01-02; 01-04 up to 01-20; 02-01; 02-02; 02-04; 02-18; 02-20; 02-22 up to 02-27; 02-29; 02-31; 03-01 up to 03-15; 03-17 up to 03-30; 04-01 up to 04-30. 05-01 up to 05-30. 06-01 up to 06-30.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. During the nearest 100 hours inspection.
Z 37	038	Upřesnění techniky pilotáže startu s ohledem na možnost znečištění křídla dle zkušeností z provozu. Precision to the take-off technique with regard to the possibility of the wing contamination; according to the service experience.	Letové příručky Z 37. Flight Manual for Z 37.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 13	026	Zástavba radiostanice LS-4. Mounting of radio set LS-4.	Pouze kluzáků dodaných do SSSR. Gliders delivered to USSR only.	-
Z 326 Z 526	51 14	Ojediné závady ztráty vyvažovacího závaží křídélka. Accidental defects of the balance mass loss.	Letounů Z 326 do v.č. 927 včetně letounů Z 526 do v.č. 1037 včetně Airplanes Z 326 up to prod. No 927 inclusively airplanes Z 526 up to prod. No 1037 inclusively.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
HC 102	15	Prodloužení provozní doby a letové životnosti rotorových listů. Extension of operational time and flight life of the rotor blades.	Všech rotorových listů. All rotor blades.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
V 520	2	Kontrola zajištění závěrného šroubu na regulátoru otáček LUN 7811. Speed governor /LUN 7811/ lock nut checking.	Všech regulátorů LUN 7811 vyrobených do vydání bulletinů. All governors LUN 7811 produced till this bull. issue.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 337	60	Upřesnění kontroly ojnic podle bulletinů M 337/48. Precision to the connecting rods checking, according to the bulletin No M 337/48.	Všech motorů v provozu v SSSR. All engines in service in USSR.	Počínaje první kontrolou podle bulletinu M 337/48. According to the Bull. No M 337/48.
M 337 M 332	61 63	Montáž spojky náhonu rozvodu /doplňuje bulletin M 337/30, M 332/41/. Mounting of the valve gear drive clutch /Supplement to the Bull. No M 337/30, M 332/41/.	Všech motorů. All engines.	Podle požadavku bulletinu M 337/30 a M 332/41; Following the requirement of Bull. No M 337/30 and M 332/41.
M 462 RF	9	Olejeví čistič - zvýšení maximálního tlaku oleje na 8 kp/cm ² . Pozn.: nahrazuje zrušený Bull. M 462/3. Oil filters - increasing of maximum oil pressure up to 8 kp/cm ² . Note: Substitute the Bull. No M 462/3 which has been cancelled.	Všech motorů. All engines.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	039	Zesílení ramena předlohy ovládání směrovky /při nezablokovaném směrovém kormidle v případě silného nárazového větru může dojít k jeho prasknutí/. Reinforcement of rudder control lever arm /There is the possibility of the arm cracking in case of strong wind gusts when the rudder controls are unclocked/.	Všech Z 37 a Z 37-2. All airplanes Z 37 and Z 37-2.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326	52	Změna přední centráže. Change of centre of gravity forward position.	Od v.č. 778. From prod. No 778.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 AS	49 12	Stanovení provozních tlaků a teplot. Determination of the operational pressures and temperatures.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
HC 102	19	Mazání ložisek kol podvozku. Undercarriage wheels bearings lubrication.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	044	Doplnění Letové příručky Z 37-2 v důsledku zástavby druhé baterie. Supplement of Flight Manual Z 37-2 because of second accumulator battery installation.	Z 37-2. All airplanes Z 37-2.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	049	Kontrola matice kulového čepu ostruhy. Tail wheel ball pin nut s inspection.	Letounů Z 37 a Z 37-2 v.č. 00-01 až 07-30. All airplanes Z 37 and Z 37-2 prod. No 00-01 up to 07-30.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	050	Doplněk popisu a návodu k obsluze aplikačního zařízení s tlakoměrem AP-6.	Všech letadel od 9. série a a těch letadel 0.-8. série, u nichž byla výměna tlakoměru provedena.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	051	Zesílení horní příruby tělesa karburátoru. Reinforcement of upper flange of the carburetor s filter body.	Z 37 v.č. 00-01 až 07-30 All airplanes Z 37 prod. No 00-01 up to 07-30.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	052	Úprava na pracovním válci vztlačových klapek zabraňující prudkým rázům při přesouvání klapek z 50° na 0°. Modification of wing flap's jack LUN 7230.02 preventing hydraulic shocks when flaps are retracted from 50° position to 0° position.	Letounů v.č. 00-01 až 07-17 All airplanes Z 37 prod. No 00-01 up to 07-17.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the next 100 hours inspection.
Z 37	053	Doplnění příručky pro obsluhu a údržbu Z 37 na základě konstrukčních změn a zkušeností z provozu. Supplement of Operational and Maintenance Manual of Z 37 airplane, as a result of design changes and of operation experience.	Všech Z 37. All airplanes Z 37.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	055	Kontrola a dodatečná výměna závěsů vztlačové klapky. Wing flap brackets checking and additional replacement.	Řady XZ 37 a v.č. 00-01 až 02-31. XZ 37 Series and prod. No 00-01 up to 02-31.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 AS	Z-326/54 Z-526/16	Únavové lomy na přírubě konsoly vyvažovacích závaží křídledek. Aileron mass balance flange fatigue cracks.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	057	Kontrola, případně výměna ok táhel v systému řízení výškového kormidla. Checking and replacement if needed of the control rods eyes in the elevator control system.	Všech. All airplanes.	Při 100 hod. During 100 hours inspection.
Z 37	059	Výměna duralových nýtů brzdového obložení za nýty ocelové. Replacement of the brake lining duralumin rivets to the steel rivets.	Všech brzd BH 560.1 série 04;04N;05;06;06N;07; 07 N; 08 až 13-80 včetně náhrad. dílů 1:1 All brakes BH 560.1 serie 04; 04 N 05; 06; 06 N; 07; 07 N; 08 up to 13-80 including spare parts 1:1.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	061	Kontrola a výměna žebra křídla pro uchycení vnějšího závěsu balančního křídélka. Checking and replacement of the wing rib for the outer aileron hinge seating.	XZ-37 v.č. 001; 004; 005; 007; 008; 009; 010 a Z 37 v.č. 00-01 až 05-30. XZ-37 prod. No 001;004; 005;007;008;009;010 and Z-37 prod. No00-01 up to 05-30.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326	53	Výskyt trhlin na vnějším závěsu výškového kormidla. Cracks occurrence on the outer elevator hinge.	v.č. 501 až 933. Prod. No 501 up to 933.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	15	Výskyt trhlin na vnějším závěsu výškového kormidla. Cracks occurrence on the outer elevator hinge.	V.č. 1001 až 1065. Prod. No 1001 up to 1065.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	13	U čističů LUN 7611 vyměnit uzavírací matici, č. výkresu LUN 7611-01 za uzavírací matici č. výkresu 7611-0034. Replacement of the filters closing nuts drawing No LUN 7611-01 to closing nuts drawing No LUN 7611-0034.	Olejových čističů LUN 7611 v.č. 1 až 249. Oil filters LUN 7611 prod. No 1 up to 249.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 F	Z 326/55 Z 526/17	Kontrola výztužných krabic zadního závěsu křídla. Occurance of cracks on the support boxes of the rear wing hinge.	Všech. All airoplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 F	Z 326/56 Z 526/18	Výměna výztužných krabic zadního závěsu křídla. Replacement of the rear wing hinge support boxes.	Všech. All airoplanes.	Ihned při zajištění trhlin. Immediately after cracks detection.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 F	Z 326/57 Z 526/19	Kontrola nosníku centroplánu. Center wing spar checking.	Všech. All airoplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	065	Doplnění Příručky pro obsluhu a údržbu Z 37 na základě konstrukčních změn. Supplement of the Operation and Maintenance Manual of Z 37 airplane as a result. of design changes.	Všech letadel Z 37. All airplanes Z 37.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 40	5	Upřesnění kontroly palivových nádrží a palivoznaků. Doplnění příručky. Details for the tanks and the fuel level gauge checking. Supplement to the Manual.	Všech letadel. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 40	6	Prodloužení dobové životnosti z 12 ti na 15 let. Extending of the life time from 12 to 15 years.	Všech letadel. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 137 A	1	Výměna unašeče náhonu vstřikovacího čerpadla LUN 5150. Replacement of the fuel injection pump LUN 5150 drive carrier.	V.č. uvedených v bulletinu. Prod. No stated in bulletin.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 337 M 332	M 337/66 M 332/64	Výměna unašeče náhonu vstřikovacího čerpadla LUN 5152. Replacement of the fuel injection pump LUN 5152 drive carrier.	V.č. uvedených v bulletinu. Prod. No stated in bulletin.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 37	066	Kontrola, případně oprava předlohy řízení výškovky a vahadla nožního řízení. Inspection and repair if needed of the elevator control countershaft and the rudder control rocker arm.	Z 37; Z 37-2 v.č. 00-01 až 09-30; prototypy. Z 37 and Z 37-2 airplanes prod. No 00-01 up to 09-30 and prototype airplanes.	Při nejbližší 500 hod.prohlídce. At the next 500 hours check.
Z 37	067	Nežádoucí rázy v systému ovládání výškového kormidla při nezablokovaném kormidle. Unacceptable shocks in the elevator control system when unlocked.	Z 37; Z 37-2 v.č.00-01 až 10-15; prototypy Z 37 and Z 37-2 airplanes prod. No 00-01 up to 10-15 and prototype airplanes.	Při nejbližší 500 hod. prohlídce nebo GO. At the next 500 hours check or overhaul.
Z 37	068	Kontrola trysek hasící instalace za účelem zvýšení jejich životnosti. Fire extinguishing nozzles inspection in order to extend their life time.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	070	Úprava dolního závěsu směrového fletneru dle textu. Rudder trim tab lower hinge modification according to the text.	XZ 37 a všech Z 37 do v.č. 10-30. XZ 37 and all Z 37 airplanes up to prod. No 10-30;	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the next 100 hours check.
Z 37	071	Přemístění vyrovnávací nádobky tlakoměrného systému postřikovacího zařízení ze spodního potahu zadní části centroplánu na kostru trupu. Displacement of the hopper pressure system equalizer from the centre section rear part bottom skin up to the fuselage frame.	Z 37 v.č. 09-01 až 10-15 a letounů, u kterých je proveden Inf.bulletin Z 37/047. Z 37 prod. No 09-01 up to 10-15 and those which have I B Z 37/047 carried out.	V případě poruchy ihned, jinak při nejbližší 100 hod. prohlídce. In case of defect immediately otherwise in the next 100 hours check.
L 13	031	Pojištění čepů křídla proti pootočení. Wing bolts locking against their turning.	L 13 v.č. 170101 až 174730. L 13 prod. No 170101 up to 174730.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 137 A	2	Přemontování hlavy válce s vybráním pro teploměrné tělíčko z válce č.2 na válec č.4. Displacement of the cylinder head with the thermometer gauge pocket from the cylinder No 2 to the cylinder No 4.	Všech motorů M 137 A do v.č. 649063 včetně. All engines M 137 A up to prod. No 649063.	Při provádění částečné prohlídky. During the partial inspection.
M 137 A	3	Kontrola příruby pro uchycení vrtule V 503 A na letadlech Z 526 F. Inspection of the V 503 A propeller flange of Z 526 F airplanes.	Všech motorů M 137 A, které jsou použity v letadlech Z 526 F. All engines M 137 A mounted in Z 526 F airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	072	Úprava hasících přístrojů B 1, 75 1 a pokyny pro provoz a údržbu. B 1, 75 1 fire-extinguishers modification and directives for operation and maintenance.	Let. Z 37 v.č. 00-01 až 10-27 a hasících přístrojů ve skladech. Airplanes Z 37 prod. No 00-01 up to 10-27 and fire-extinguishers on stock.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	21	Zapojení pravého magnetu. Generator wiring diagram.	Od v.č. 1075 do v.č. 1153 Prod. No 1075 up to 1153.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 F Z 526 AF	Z 326/60 Z 526/22	Uchycení rukojetí stavění nožního řízení a stavění sedadla pilota. Supporting of handles for rudder control and pilot seats adjusting.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	062	Zlepšení chlazení motoru. Engine cooling system improvement.	Letounů Z 37 v.č. 11-01 až 11-30 Airplanes Z 37 prod. No 11-01 up to 11-30.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the next 100 hours check.
M 462 RF	15	Změny do přechodů otáček /akcelerace/. Doplnění příručky návodu k obsluze. Engine acceleration times changes. Supplement to Description and Operation Manuel for M 462 RF Engine.	Všech motorů M 462 RF. All engines M 462 RF.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 137 A M 337	4 68	Kontrola a obsluha magnetu. LUN 2221.13 v provozu. Inspection and servicing of magnet LUN 2221.13 in operation.	Magnet. LUN.2221.13. Magnetes LLTN 2221.13.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	1	Zrušení omezení vleku kluzáků. Cancellation of gliders towing limitation.	V.č. 0001 až 0010. Airplanes prod. No 0001 up to 0010.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 326 A Z 526 Z 526 A Z 526 F	62 25	Kontrola svárů na předloze výškovky. Inspection of welds on elevator countershaft.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 37	010	a/ Vytrhávání konsol prstence žaluzií. b/ Uvolňování lopatek žaluzií v jejich uložení. Kontrola, případná oprava. a/ Cooling gills ring brackets tearing off; b/ Loosen of the cooling gills in their connection. Inspection and repair if necessary.	V.č. 00-01 až 03-09. Prod. No 00-01 up to 03-09.	Ihned. Immediately.
Z 37	013	Úprava spojovacích objímek výfukového potrubí. Exhaust-pipe connecting sleeve modification.	V.č. 00-01 až 03-30. Prod. No 00-01 up to 03-30.	Příležitostně podle potřeby. On occasion when necessary.
Z 37	040	Změny v Letové příručce pro letoun Z 37 a v Příručce pro obsluhu a údržbu letounu Z 37. Changes in the "Flight Manual" and in the "Operation and Maintenance Manual" for Z 37 airplane.	Letové příručky a Příručky pro obsluhu a údržbu Z 37 "Flight Manual" and "Operation and Maintenance" for Z 37 airplane.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	074	Úprava závěsu plnicího agregátu PA-2. Modification of the filling device PA-2 suspension.	Zavěšení plnicího agregátu PA-2 na Z 37 v.č. 07-11 až 13-30. Filling device PA-2 suspension to Z 37 airplane prod. No 07-11 up to 13-30.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 40	7	Úprava motorového lože při GO. Engine mount modification during overhaul.	Všech. All airplanes.	Při GO. At the next General Overhaul.
Z 526	26	Úprava chlazení motoru pro zimní provoz. Modification of powerplant cooling for operation at low air temperatures.	Všech Z 526 F a Z 526 AFS. All airplanes Z 526 F and Z 526 AFS.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	2 A	Úprava Letové příručky a Technického popisu. Flight Manual and Technical Description modifications.	Letadel v čs. provozu v.č. 0001-0010. For airplanes in ČSSR only prod. No 0001 up to 0010.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	2 B	Úprava Letové příručky a Technického popisu. Flight Manual and Technical Description modifications.	Všech v.č. 0011 až 0030. All airplanes prod. No 0011 up to 0030.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 40	8	Nabobtnání pryžových prstenců vedení táhel balančních křidélek. Chaffing of aileron tie-rods guide rubber rings.	Všech. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	3	400 hodinová prohlídka. 400 hours inspection.	Všech letadel v.č. 0001 až 0030. All airplanes prod. No 0001 up to 0030.	Po dolétání 400 hodin. After 400 hours inspection.
L 410	001	Úprava Letové příručky L 410 Turbolet. L 410 Turbolet Flight Manual modification.	V.č. 01-01 a 01-02. Prod. No 01-01 and 01-02.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410	002	Úprava Letové příručky L 410 Turbolet. L 410 Turbolet Flight Manual modification.	Letadel od v.č. 00-02. All airplanes beginning with No 00-02.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410	003	Doplnění Letové příručky L 410 Turbolet. Supplement to the L 410 Flight Manual.	V.č. 00-02 až 01-02. Prod. No 00-02 up to 01-02.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	4	Úprava výměníku topení. Heat exchanger modification.	Všech letadel v.č. 0001-0027. All airplanes prod. No 0001 up to 0027.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	073	Úprava Letové příručky a Příručky pro obsluhu a údržbu letadla Z 37. Modification of the Flight Manual and Operation and Maintenance Manual for the Z 37 airplane.	Všech letadel. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	078	Konstrakční úprava nové jehly hasicího přístroje B 1,75 1 u letadel Z 37. Modification of B 1,75 1 fire-extinguisher needle.	Hasicích přístrojů u letadel Z 37 v.č. 12-10 až 15-22. Fire-extinguisher in the airplanes Z 37 prod. No 12-10 up to 15-22.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the next 100 hours inspection.
Z 126 Z 226 Z 326 Z 526	Z 126 Z 226/20 Z 326/63 Z 526/27	Kontrola kroužků kloubového ložiska. Inspection of knuckle bearing bushing.	Všech Z 126, Z 226 A, Z 226 B, Z 326, Z 326 A, Z 526 a 526 A, do v.č. 1065. All airplanes Z 126, Z 226 A, Z 226 B, Z 326, Z 326 A, Z 526 and Z 526 A up to prod.No 1065;	Při nejbližší 100 hod. prohlídce a každé další. At the next 100 hours inspection and each next one.
Z 126 Z 226 Z 326 Z 526	Z 126 Z 226/21 Z 326/64 Z 526/28	Kontrola pák nůžek podvozkové nohy. Inspection of landing gear torque link levers.	Všech Z 126, Z 226, Z 226 A, Z 226 B, Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 L, Z 526 AFS. All airplanes Z 126, Z 226, Z 226 A, Z 226 B, Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 L, Z 526 AFS.	Ihned po dodání bulletinu a každých 100 hodin. Immediately after Bulletin. Delivery and every 100 hours inspection.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 326 Z 526	Z 326/65 Z 526/29	Výměna spojky hřídelů pro ovládání podvozku. Exchange of undercarriage control shafts coupling.	Všech Z 326 a Z 526 až 1201. All airplanes Z 326 and Z 526 up to the Serial No 1201.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	30	Uchycení hadic ovzdušnění palivových nádrží. Supporting of fuel tank venting hoses.	Všech Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 AFS a Z 526 L do v.č. 1260. All airplanes Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 AFS and Z 526 L up to the Serial No 1260.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 526	Z 326/66 Z 526/31	Kontrola na trhlinky na kostře trupu. Fuselage frame cracks checking.	Všech Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 AF, Z 526 AFS. All airplanes Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 AF, Z 526 AFS.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	079	Doplnění Příručky pro obsluhu a údržbu letadla Z 37. Supplement of the Operation and Maintenance Manual of Z 37 airplane.	Všech letadel Z 37. All airplanes Z 37.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 126 Z 226	22	Kontrola na trhlinky na kostře trupu. Fuselage frame cracks checking.	Všech Z 126, Z 226 T, Z 226 B, Z 226 A, Z 226 AS. All Z 126, Z 226 T, Z 226 B, Z 226 A, Z 226 AS.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	32	Kontrola na trhlinky na kostře trupu. Fuselage frame cracks checking.	Všech letadel Z 526 L. All airplanes Z 526 L.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	5	Kontrola na trhlinky na kostře trupu. Fuselage frame cracks checking.	Letadel Z 42 v.č. 0001 až 0030. All airplanes Z 42 prod. No. 0001 up to 0030.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	33	Oprava obálky obrátů v Letové příručce. Manoeuvre envelope correction in the Flight Manual.	Všech Z 526 F. All airplanes Z 526 F.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526	34	Nové vydání LP a TP letounu v české a německé verzi. New edition of the Flight Manual and the Technical Description in the Czech and German reading.	Všech Z 526 F. All airplanes Z 526 F.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526 Z 326	36 68	Oprava textu bulletinu Z 526/31, Z 326/66 v ruštině, angličtině a němčině. Text correction of Service Bulletin Z 526/31, Z 326/66 in the Russian, English and German.	Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 AF, Z 526 AFS.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 40	9	Kontrola stáří pryžových leteckých hadic palivové a olejové instalace. Check of rubber hoses age in the power plant fuel and oil installation.	Všech letounů. All airplanes.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VT 116	3	Stanovení období do druhé a třetí GO. Time between overhaul determination - second and third overhaul.	Od výr. č. 150102 Beginning with serial No 150102.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VT 16	7	Stanovení období do druhé a třetí GO. Time between overhaul determination - second and third overhaul.	V.č. 150101 až 150905 Serial No 150101 up to 150905.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	21	Prohlídka a vymytí odvzdušňovacích otvorů v zátku prostoru aneroidu výškového korektoru karburátoru. Check and cleaning of the altitude correction deaerating hole in the aneroid space plug.	Všech motorů. All engines.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. At the first 100 hours check.
L 40	10	Stanovení lhůt mezi GO a určení životnosti letounu. Determination of the time between overhauls and the service life of the aircraft.	Všech. All aircraft.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	080	Odstranění ukostřovacího lanka na laněch řízení výškového fletneru. Removal of bonding conductor from the elevator trim-tab control cables.	Všech do v.č. 17-28. All up to serial No 17-28.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 126 Z 226 Z 326 Z 526	23 67 35	Oprava textu "Příručky pro generální opravu letounu". Wording revision of the "Aircraft Overhaul Manual".	Všech Z 126, Z 226, Z 326, Z 526. All Z 126, Z 226, Z 326, Z 526.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 526	69 37	Odstranění abnormální vůle v horním kloubovém závěsu křídla. Elimination of abnormal play of the upper wing joint suspension.	Z 326, Z 326 A, Z 526, Z 526 A, Z 526 F, Z 526 L, Z 526 AFS, Z 526 AF.	Při zjištění abnormální vůle. In the case when abnormal play is revealed.
L 410 L 410 A	006a	Úprava uchycení rozvodek odmrazovací kapaliny systému TKS. Modification of deicing liquid distributing pipes fastenings of TKS system.	L 410 No 700002, 710005, 710101, 710102; L 410 A No 720103, 720104, 720105, 720201, 720202.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. During the nearest 100 hours check.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 410 L 410 A	007a	Změna povrchové ochrany lihové nádrže. Surface protection change of deicing liquid tank.	L 410 No 700002 až /up to 710102; L 410 A No 710103 až/up to 720202.	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce. During the nearest 1000 hours check.
L 410 L 410 A	008a	Doplnění letových příruček L 410 a L 410 A. Flight Manuals of L 410 Turbolet and L 410 A Turbolet-Supplement.	Všech L 410 a L 410 A. All L 410 and L 410 A.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410	009a	Výměna táhel přítěžovací plošky výškovky. Exchange of elevator tab rods.	L 410 No 710003 až 710102. L 410 No 710003 up to 710102.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. During the nearest 100 hours check.
L 410 L 410 A	010a	Seřízení vůle mezi pojistkou a háky zámku předového podvozku. Adjustment of the clearance between the lock and hook of the nose undercarriage locking mechanism.	L 410 No 710003, 710004, 710005, 710101; L 410 A, No 710104, 710105, 710106, 720103, 720201.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410	011a	Úprava přírodní hydraulické hadice k manometru. Modification of hydraulic hose connected to manometer.	No 710003, 710004, 710005.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410	013a	Zvýšení čistoty v hydraulickém systému. Improvement of hydraulic system cleanness.	710003, 710004, 710005, 710101.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	014a	Výměna odkalovacího ventilu palivového systému. Exchange of fuel system drain valve.	Všech L 410, L 410 A, No 720103 až 730203 včetně. All L 410, L 410 A No 720103 up to 730203 including.	Při nejbližší 600 nebo 1000 hod. prohlídce. During the nearest 600 or 1000 hours check.
L 410 L 410 A	015a	Výměna duralové koncovky táhla fletnerů křidélek a směrového kormidla. Exchange of aileron and rudder tabs duralumin rod ends.	L 410 No 710003 až/up to 710005, 710101 L 410 A No 720103 až/up to 720106, 720201, 720202, 720203.	Při nejbližší 200 hod. prohlídce. During the nearest 200 hours check.
L 410 L 410 A	016a	Výměna trysek pro ostřík čelních skel pilotní kabiny. Exchange of crew compartment wind shield spray nozzles.	L 410 No 700002, 710003, 710004, 710005, 710101, 710102. L 410 A No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203.	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení z provozu. During the nearest inspection or when the aircraft is out of operation.
L 410 L 410 A	019a	Vyvrtnání dvou odvodňovacích otvorů ve spodní části trupu. Drilling of two drain holes in the bottom part of the fuselage.	L 410 No 700002, 710003, 710004, 710005, 710101, 710102. L 410 A No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201.	Při nejbližší prohlídce. During the nearest check.
L 410 L 410 A	020a	Zvětšení vůle mezi pákami řízení výškového kormidla. Increasing of clearance between the elevator control system bellcrank and bulk head structure.	L 410 No 710003 až/up to 710005, 710101, 710102; L 410 A No 720103 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203.	Při nejbližší 200 hod. prohlídce. During the nearest 200 hours check.
L 410 L 410 A	021a	Úprava zadního deflektoru chladiče. Modification of the rear deflector of the oil radiator.	L 410 No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A No 720103 až/up to 720203.	Při nejbližší 600 nebo 1000 hod. prohlídce. During the nearest 600 or 1000 hours check.
L 410	005a	Úprava v systému řízení směrového kormidla. Modification of the rudder control system.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005.	Při první 2000 hod. prohlídce. During the first 2000 hours check.
L 410 L 410 A	022a	Montáž mechanické pojistky předních zámků dveří zavazadlového prostoru. Modification of the front baggage compartment locks.	L 410 No 710003, 710005, 710101, 710102; L 410 A No 720103 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L410A	017a 018a	Vyztužení stojiny předního a zadního nosníku stabilizátoru v oblasti mezi závěsy. Reinforcement of the front and rear stabiliser beam web in the area between the suspensions.	L 410 v.č./Serial No 001,003, 004, 710002, 710102. L 410A v.č./Serial No 720103 až/up to 730205.	Při první GO /4000 hod./. During the first overhaul /4000 hours/.
L 410 L 410 A	023a	Vyztužení potahu motorové gondoly. Reinforcement of the engine nacelle skin.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201.	Doporučuje se provést ihned. It is recommended to fulfil immediately
L 410 L 410 A	024a	Doplnění letových příruček na základě zkušeností z provozu a konstrukčních úprav. Supplement to the Flight Manuals on the basis of operation experience and structural modifications.	Všech L 410 a L 410 A. All L 410 and L 410 A.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	025a	Výměna potrubí v hydraulickém okruhu ovládání vzlakových klapek. Replacement of the hydraulic pipeline in the wing-flaps control system.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710003, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 410 L 410 A	026a	Změna textu štítku v pilotní kabině "Maximální hladina letu bez kyslíku 3050 m STD". Change of wording of placard "MAXIMUM FLIGHT LEVEL WITHOUT OXYGEN 3050 m STD" in crew compartment.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720202, 720203, 730204.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	027a	Rekonstrukce systému vytápění kabiny cestujících a pilotů. Passengers and crew compartments heating system modification.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106.	Při nejbližší 1000 nebo 2000 hod. During the nearest 1000 or 2000 hours check.
L 410 A	028a	Úprava systému vytápění v pilotním prostoru. Crew compartment heating system modification.	L 410 A v.č./Serial No 720201, 720202, 720203.	Při nejbližší vhodné příležitosti. During the nearest suitable occasion.
L 410 L 410 A	029a	Doplnění letových příruček. Supplement to the Flight Manual.	Letových příruček L 410 a L 410 A. L 410 and L 410 A Flight Manuals.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	031a	Úprava upevnění upínacího pásu k sedačce. Modification of the safety belt fastening to the seat.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 720208.	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení letounu z provozu. During the nearest inspection. or when the aircraft is out of operation.
Z 42 Z 43	6 1	Přepojení okruhu signalizace přetažení z jističe "Starter" na jistič "Letové přístroje". Change of the stall-warning system connection from the "STARTER" swich over to the "FLIGHT INSTRUMENT" swich.	Z 42 v.č./Serial No 0011 až/ up to 0030. Z 43 v.č./Serial No 0001.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce. During the nearest 100 hours check.
L 410 L 410 A	030a	Zesílení nýtových spojů u závěsů předového podvozku. Reinforcement of the rivet connection of the nose undercarriage suspensions.	L 410 v.č./Serial No 710003, až/up to 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720202, 720203.	Při 4000 hod. revizi. During 4000 hours inspection.
L 410 A	032a	Výměna těsnící hmoty na výhledových oknech pilotního prostoru. Change of sealing material of the pilot compartment tilted windows.	L 410 A v.č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201, 720202.	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce. During the next 1000 hours inspection.
L 410 L 410 A	033a	Výměna konsol řízení křídélek - záměna materiálu. Replacement of aileron control brackets - material change.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	034a	Výměna konsol řízení klapek - záměna materiálu. Replacement of wing - flaps control barckets - material change.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	035a	Výměna konsol ovládání křídélek - postup. Replacement of aileron control brackets - procedure.	Stejných v.č. jako u bulletinu 033a. Applicable for the same Serial numbers as Bulletin No 033a.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	037a	Výměna hadic hydraulického systému. Replacement of hydraulic system hoses.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103 až/up to 720106m 720201, 720202, 720203, 730208.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 410 L 410 A	038a	Výměna šroubů zámků motorových krytá za ocelové. Replacement of engine cowling locks screws.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 720202; L 410 A v.č./Serial No 720203, 730208.	Při poruše šroubu nebo při nejbližší prohlídce. When screw is defected or during the nearest inspection.
L 410 L 410 A	039a	Zesílení okraje horního krytu motorové gondoly. Reinforcement of upper engine crowling rim.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201.	U letounů v.č. 710003, 710004, 710005, 710101 při 2000 hod. prohlídce, u zbývajících letounů při 1000 hod. prohlídce. On the airplanes Serial No 710003, 710004, 710005, 710101 during 2000 hours inspection, on the other airplanes during 1000 hours inspection.
L 410 L 410 A	040a	Výměna maznice pedálů nožního řízení. Grease nipple of rudder control pedals replacement.	L 410 v.č./Serial No 710003 až/up to 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201, 720202, 720203, 720206, 730208.	Při nejbližší prohlídce. During the nearest inspection.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 410	044a	Přemístění objímky promývacího potrubí kompresoru. Fastening clamp of compressor washing pipe displacement.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730208.	Při nejbližší 200 hod. prohlídce. During the nearest 200 hours inspection.
L 410 L 410 A	045a	Změna druhu mazadla pro mazání kuličkových ložisek kohoutu pro předešívání vzduchu na vstupu do motorové gondoly. Type of grease change for ball-bearings lubrication.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710005, 710101; L 410 A v.č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730208.	Při nejbližší 200 hod. prohlídce. During the nearest 200 hours inspection.
L 410 L 410 A	046a	Prohlídka palivových nádrží. Fuel tanks inspection.	L 410 v.č./Serial No 710003 až/up to 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103 až/up to 720203, 730204.	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce, pokud již byla provedena, provést při 2000 hod. prohlídce a potom při dalších 1000 a 2000 hod. prohlídkách. During the nearest 1000 hours inspection. When this inspect has been already carry out during 2000 inspection and further at each 1000 and 2000 hours inspections.
L 410 A	047a	Změny v letecké příručce na základě schválení zvýšené vzletové hmoty na 5700 kg. Change of the Flight Manual on the Basis of maximum take-off weight 5700 kg approval.	Všech L 410 A. All airplanes L 410 A.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	2	Oprava Letové příručky a Technického popisu. Flight Manual and Technical Description correction.	V.č. 0001 až 0010. Serial No 0001 up to 0010.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	3		V.č./Serial No 0011 až/up to 0041.	
Z 43	4	Výměna dorazů na práce regulátoru vrtule. Replacement of the propeller governor lever stops.	Všech/all airplanes Z 43 do v.č./up to Serial No 0028.	Ihned po dodání bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	5	Výměna samomazných ložisek v ručním řízení. Replacement of the control stick self-lubricated bearings.	Všech/all airplanes Z 43 do v.č./up to Serial No 0010.	Při nejbližší 100 hod. revizi. During the next 100 hours inspection.
Z 42	7		Všech/all airplanes Z 42 do v.č./up to Serial No 0048.	
L 410 L 410 A	042 a	Výměna ovládací páky řízení předového podvozku. Control lever of nose-wheel steering replacement.	L 410 v.č./Serial No 710003, 710005, 710101, 710102; L 410 A v.č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203, 730204 až/up to 730210.	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce. During the nearest 1000 hours inspection.
Z-526	38	Prodloužení časového intervalu do GO Increasing of overhaul time period	Všech letounů/All airplanes Z 526F, Z-526L	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
Z-526	39	Prodloužení časového intervalu do GO Increasing of overhaul time period	Všech letounů/All airplanes Z-526AFS	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
L-13	035	Oprava Směrnic pro pilota větroně L-13 Correction of "Pilot's Notes for the L-13 Sailplane"	Směrnice pro pilota 2, a 3. vydání "Pilot's Notes for the L-13 Sailplane" 2. and 3. edition	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
Z-37	082	Kontrola trhlin motorového lože a zavaření technologických otvorů na loži Engine mount crack check and welding of technological holes	Všech letounů/All airplanes Z-37 Z37-2, Z37A, Z37A-2	Při nejbližší 100 hod. prohlídce During the nearest 100 hours check
L-410	012a	Odstranění vůlí v systému ovládání servořízení předového podvozku Removal of clearances of the nose undercarriage steering system	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102	Při nejbližší 1000 hod. nebo 2000 hod. prohlídce During the nearest 1000 or 2000 hours check
L-410 L-410A	041a	Úprava prolomení zlamovací vzpěry ovládání vstupních dveří Modification of entrance door locking strut	L-410 výr. č./Serial No 001, 003, 004, 710002, 710101; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720203, 720205, 730208	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check
L-410 L-410A	043a	Utěsnění zadní části přechodových krytů křídlo-trup proti vnikání vody Sealing of the rear part of fairings between wing and fuselage against water penetrate	L-410 výr. č./Serial No 001, 003, 004, 710002 až/up to 710101; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720203, 720205 až/up to 730208	Při 200 hod. prohlídce During the 200 hours check
L-410 L-410A	050a	Vyztužení nosníku vstupních schodů Reinforcement of entrance stairs beam	L-410 výr.č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101; L410A výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720203, 730208	Při 200 hod. prohlídce During the 200 hours check

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410	049a	Výměna prototypového palivového čističe za čistič sériového provedení se signalizací obtoku Change of prototyp of fuel filter to serial one with bypass signalization	L-410 výr. č./Serial No 700002, 710003 až/up to 710005	Při nejbližší 2000 nebo další 1000 hod. prohlídce During the nearest 2000 or next 1000 hours check
L-410 L-410A	051a	Připojení napájení gyroindukčního kompasu na nouzovou sběrnici Connection of flux gate compass feeding to emergency busbar	L 410 výr. č./Serial No 700002, 710003, až/up to 710005, 710101, 710102; L 410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203, 730204, 730206 až/up to 730210,730301,730302	Při nejbližší vhodné příležitosti During the nearest suitable occasionality
L-410 L-410A	052a	Sjednocení akustické signalizace přetažení Unification of sound stall-warning	L 410 výr. č./Serial No 700002, 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106,720201, 720202, 720203,730204,730208, 730209,730210	Při nejbližší 200 hod. prohlídce During the nearest 200 hours check
L-410 L-410A	053a	Úprava letových příruček L-410; L-410A /změna signalizace přetažení/ Modification of the Flight Manuals L-410, L-410A /due to unification of sound stall warning/	Letová příručka/Flight Manual: L-410 DO-L-410-1012.1; Letová příručka/Flight Manual: L-410A DO-L-010-1015.1	Provést ihned po realizaci bulletinu 052a Immediately after bulletin 052a has been realized
L-410 L-410A	048a	Vyztužení potahu podvozkových gondol Reinforcement of the undercarriage nacelles skin	L-410 výr. č./Serial No 700003, 710004, 710005 /provedeno po 2000 hod. prohlídce/immediately after 2000 hours check/ 710101 710102; L-410A výr. č./Serial No 720104, 720105, 720106, 720201,720202, 720203, 730204,730206,730207, 730208,730209,730210	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L-410 L-410A	056a	Kontrola brzd podvozkových kol Check of undercarriage wheel brakes	Kol K 20-0100 série 00 až 03 včetně, namontovaných na letounech L-410 a L 410A 0. až 3. série a kol K 20-5100 série 04 připravených na montáž na 4. sérii letounů L-410A Wheels type K 20-0100 Series 00 to 03 included, mounted on aircraft L-410 and L-410A Series 0. to 3. and wheels type K 20-5100 Series 04 which are prepared to be mounted on 4. Series of L-410A aircraft	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410	059a	Změna v letové příručce po provedení úpravy systému vytápění letounů Change of Flight Manual due to heating system modification	Letová příručka L-410 /DO-L-410 1012.1 Flight manual of L-410 aircraft /DO-L-410-1012.1/	Úpravy letové příručky provést po realizaci bulletinu L-410/027a Immediately after bulletin 027a has been realised
L-410A	055a	Zlepšení nýtového spojení na odtokové hraně stabilizátoru Improvement of rivet connection of the stabilizer trailing edge	L 410A výr.č./Serial No 720103 až/up to 730302	Při 600 hod. prohlídce nebo ihned po zjištění volných nýtů During the 600 hours check or immediately when loose rivets are found
L-410 L-410A	061a	Montáž defektoru před vývodem odvodnění nádrže na kapalinu TKS Introduction of defector in front of the vent hole of the TKS liquid tank	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106,720201, 720202, 720203, 730204, 730205, 730208,720209,720210	Při nejbližší 200 hod. Prohlídce During the nearest 200 hours check
L-410	036a	Úprava odtokové lišty křídla Modification of trailing edge strip	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 720204, 730208, 730209, 730210	Při nejbližší 1000 nebo 2000 hod prohlídce s výjimkou let. L-410 výr. č. 710004, kde bude úprava provedena při přestavbě na L-410A. During the nearest 1000 or 2000 hours check except L-410 aeroplane Serial No 710004, where the change will be carried out at the reconstruction to L-410A model

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410	054a	Výměna koncového vypínače ovládání vztlakových klapek Replacement of wing-flaps actuator limit-switch	L-410 výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení letadla z provozu During the nearest check or putting the aeroplane out of operation
L-410 L 410A	062a	Vyztužení vstupních dveří a rámu vstupních dveří Reinforcement of entrance door and its frame	L-410 výr. č./Serial No 700002, 710003, 710101, 710102. L 410A výr. č./Serial No 720104 až/up to 720203, 730204, 730206 až/up to 730302	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L-410 L-410A	057a	Výměna pohybového šroubu mechanismu ovládání vyvažovací plošky výškového kormidla Exchange of elevator trim-tab actuator notian-screu	L-410 výr. č./Serial No 710003 až/up to 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720104 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203, 730204, 730206, 730208, až/up to 730210, 730301, 730302	Při nejbližší 1000 nebo 2000 hod. prohlídce During the nearest 1000 or 2000 hours check
L-410	063a	Výměna čepu pracovního válce hlavních podvozkových noh Replacement of main landing gear jack cylinder bolt	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103, 7211104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730206 až/up to 730210, 730301 až/up to 730303	Při nejbližší 4000 hod. prohlídce During the nearest 4000 hours check
L-410 L-410A	064a	Výměna přívodní hadičky k barometrům za delší Exchange of barometer hose for the longer one	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201 až/up to 720204	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check
Z-526	40	Seřizování výchylek směr. kormidla a napětí v lanecch směr. řízení Adjustment of rudder deflection and of rudder control cables tension	Z-526, Z 526F, Z 526A, Z-526AFS, Z-526L	Po obdržení bulletinu a při každé 1000 hod. prohlídce After bulletin delivery and during the 1000 hours check
L-410 L410A	065a	Utěsnění křídélek stěračů Sealing of the wind screen wiper arm	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201, 720202, 730203, 730204, 730206, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L-410A	066a	Výměna hydraulického agregátu LNU 7515 a hydraulického potrubí 33 Hb a 44 Hb Replacement of the hydraulic unit LNU 7515 and hydraulic piping 33 Hb and 44 Hb	L 410A výr. č./Serial No 720201 až/up to 720203, 730204, 730206, 730208 až/up to 730210, 730301, 730202	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check
VT 16 VT 116	4/VT 116 8/VT 16	Snížení plicního tlaku pneu podvozkového kola Reduction of landing gear tyre pressure	Všech/All VT 16, VT 116	Po obdržení After delivery
L-410 L-410A	058a	Změny v letových příručkách L-410 /DO-L 410 - 1012.1/ a L-410A /DO-L 410 - 1015.1/ Changes in Flight Manuals L-410 /DO-L 410 - 1012.1/ and L-410A /DO-L 410 - 1015.1/	Letových příruček/Flight Manuals L-410 /DO-L 410 -1012.1/ a/and L-410A /DO-L 410 - 1015.1/	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A	067a	Zlepšení ukostření antény NA V/COM zařízení RCA Improvement of NA V/COM aerial grounding of RCA equipment	L-410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 730208, 730210, 730301	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
L-410 L-410A	068a	Úprava podvozkových kol na letadla se vzletovou hmotností 5700 kg Modification of landing gear wheels at aircraft with 5700 kg TOW	Všech kol/All wheels type K20-0100, K20-5100 a kol/and wheels type K21-0000 výrobních čísel dle textu v bulletinu/of Prod. No stated in the bulletin	Body a/, b/, d/, provést ihned po obdržení bulletinu. Bod c/ v případě potřeby ihned, jinak při prohlídkách do r. 1975 a/, b/, d/ immediately after bulletin delivery. c/ if necessary immediately, otherwise during the checks up to the year 1975
L-410 L-410A	069a	Úprava zajištění kliky vstupních dveří a kliky nouzového východu Modification of entrance door handle locking and emergency exit handle locking	L-410 výr. č./Serial No 700002, 710003, 710004, 710005, 710101, 710102, L-410A výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730206, 730207, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410 L-410A	070a	Zlepšení těsnosti pilotní zdivy proti vnikání studeného vzduchu Improvement of cockpit sealing avoiding cold air penetration	L-410 výr. č./Serial No 700002 až/up to 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/up to 720106, 720201, až/up to 720203, 730206 až/up to 730210 730204,730301,730302	Při nejbližší 1000 nebo 2000 hod. prohlídce During the nearest 1000 or 2000 hour check
L-410 L-410A	043a	Utěsnění zadní části přechodových krytů křídlo-trup proti vnikání vody Sealing of the rear part of fairings between wing and fuselage against water penetration	L-410A výr. č./Serial No 730209, 730210, 730301, 730302	Při nejbližší 200 hod. Prohlídce During the nearest 200 hours check
L-410 L-410A	071a	Vyztužení zadního krytu motorové gondoly Reinforcement of the rear engine pod covering	L 410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710101, 710102 L 410A výr. č./Serial No 720104 až/up to 730204, 730206, 730208 až/up to 730302	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check
L-410 L-410A	072a	Vyztužení předního horního krytu motorové gondoly Reinforcement of the front top covering of the engine pod	L-410 výr. č./Serial No 710003 až/up to 710102; L-410A výr. č./Serial No 720104 až/up to 730204, 730208 až/up to 730210	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L-410 L-410A	004a	Úpravy konstrukce vyplývající z únavové zkoušky křídla Structural modifications resulting from the wing fatigue tests	L-410 výr. č./Serial No 710002, 710003, 710004, 710005	Při GO /4000 hod./ During the overhaul /4000 hours/
L-410 L-410A	060a	Výměna šroubů v páce řízení křidélek Exchange of screws in aileron control lever	L-410 výr. č./Serial No 710003 až/up to 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103, 720104 až/up to 720106, 720201 až/up to 720203, 730204, 730208, až/up to 730210, 730301 až/up to 740303	Při GO /4000 hod./ During the overhaul /4000 hours/
L-410A	075a	Úprava vodičů systému RMI Modification of RMI system conductors	L-410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 720204, 730208, 730209, 730210, 730301,730302	Při nejbližší 200 hod prohlídce During the next 200 hours check
L-410 L-410A	074a	Změna tlaku u kol podvozku v důsledku zvýšené hmotnosti Tyre pressure change due to the weight increase	L-410 výr. č./Serial No 700002, 710003 až/to 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/to 720106, 720201 až/to 720203, 730204, 730206, až/to 730210,730301,730302	Při nejbližší periodické prohlídce During the next periodical check
Z-37	083	Doplněk číslo 9; upřesnění údajů o životnosti draku a podvozku a další zkušenosti z provozu Supplement No 9; Safe life data definition for airframe and landing gear and further operation experience	Příručky pro obsluhu a údržbu všech Z-37 a Z-37A Manual for handling and maintenance of Z-37 and Z-37A aeroplane	Ihned Immediately
L-410 L-410A L-410AF	077a	Doplnění dvou vyzařovačů elstat. energie na konec trupu letadla Two additional static dischargers installation at the rear of the fuselage	L 410 výr. č./Serial No X001, X003, X004, 710002 až/to 710102 L-410A výr. č./Serial No 720202 až/to 720204, 720206 až/to730303	Ihned Immediately
L410 L-410A L-410AF	073a	Výměna přijímačů PN 45M, PP 45 a PPN 45 za přijímače hermetické Exchange of PN 45M, PP 45 and PPN 45 receivers for the hermetic ones	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005. 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103, 720104, 720105, 720106, 720201, 720202, 730203, 720204. 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, L 410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení z provozu During, the next periodical check or when the aeroplane is put out of operation
L-410 L-410A L-410AF	076a	Úprava koncových spínačů signalizace poloh podvozků Landing gear position indicators limit switch modification	L-410 výr. č./Serial No 001 až/to L-410A výr. č./Serial No 740303	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410 L-410A	080a	Sjednocení umístění vyzařovačů statické elektřiny Static dischargers location unification	L-410 výr. č./Serial No 710003 až/to 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720103 až/to 720106, 720201 až/to 720203, 720204, 720206 až/to 730210	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the next 1000 hours check
L-13	038	Opravy v anglickém vydání Směrnic pro pilota Corrigenda of the Pilot's Notes English reading	Angl. verze Směrnic pro pilota English reading of the Pilot's Notes	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410 L-410A	078a	Zvýšení spolehlivosti funkce mechanického zámku před'ového podvozku Improvement of reliability of nose landing gear locking device	L 410 výr. č./Serial No 700002 až/to 710005, 710101 až/to 710102; L 410A výr. č./Serial No 710103 až/ to 720105, 720201 až/to 730204, 730206, 730208 až/to 730210, 730301,730302	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AS L-410AF	081a	Změna v letové příručce Flight Manual amendment	Platí pro letouny od výr. č. 720201 Applicable for airplanes from production number 720201	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-13	039	Omezení provozní doby spodního závěsu typu "Europa G73" Bottom launching hook "Europa G73" - operational time limitation	L-13 vybavených tímto závěsem L-13 equipped with the mentioned launching hook	Po 2000 startech nebo 3 letech po namontování After 2000 take-offs or 3 years from the mounting
L-13	040	Kontrola příp. oprava žebra kýlu nesoucího závěs směrovky Check and a repair if needed of a fin-rib bearing the rudder hinge	Všech L-13 do výr. č. 174230 All L-13 gliders up to Serial No 174230	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-42	8	Výměna táhla ovládání plynu Throttle control rod exchange	Všech/all Z-42 do výr. č./Serial No up to 0060 včetně/including	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-43	6	Výměna táhla ovládání plynu Throttle control rod exchange	Všech/All Z-43 do výr. č./up to Serial No 0060 včetně/including	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-40	11	Kontrola spojovací palivové trubky v trupu /možné prodření táhlem řízení křídálek/ Check of a connection fuel pipe in the fuselage /possibility of a wearing through by the aileron control rod/	Všech letounů All aeroplanes	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410 L-410A	079a	Vyvrtní otvorů v spodní části konstrukce vstupních dveří Draining holes boring in the entrance door bottom part	L-410 výr. č./Serial No 004, 710003, 710005, 710101, 710102 L-410A výr. č./Serial No 710004, 720103, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309	Při nejbližší prohlídce At the next check
L-410A L-410AF	082a	Doplnění letové příručky Flight Manual supplement	všech let. od výr. č./All aeroplanes from Serial No 730301	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A	083a	Doplnění letové příručky Flight Manual supplement	L-410A od výr. č./from Serial No 740309	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A	084a	Upřesnění letové příručky Flight Manual supplement	L-410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 720204, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309 a všech dalších letounů vybavených zdvojenou soustavou RCA/and all further aeroplanes equipped with a dual RCA system	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A	085a	Přestavba letounu z typu L-410 Turbolet na typ L-410A Turbolet Reconstruction of L-410 Turbolet aeroplane to the L-410A Turbolet model	L-410 výr.č./Serial No 710004	Při 3000 hod. revizi At 3000 hours check
L-410 L-410A L-410AF	086a	Úprava krycích plechů v prostoru hlavního podvozku Main landing gear covering modification	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710005, 710101, 710102 L-410A výr. č./Serial No 710004, 720103, 720202, 720203, 730204, 730206, až/to 730210, 730301, 730302, 740309, 720104, až/to 720106, 710201; L-410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší 500 hod. prohlídce At the next 500 hours check
L-410 L-410A L-410AF L-410AS L-410M	089a	Kontrola a případná oprava kloubového ložiska zavěšené vyvažovací plošky křídáka Check and repair if needed of an aileron trim-tab swivel bearing	let./Aeroplane XL-410 výr. č./Serial No 001, 0003, 0004; L410 výr. č./Serial No 700002, 710003, 710004, 710005, 710101, 710102; L-410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309; L-410AF výr. č./Serial No 740303; L-410AS výr. č./Serial No 720103 až/to 720106, 720201, 740304 až/ to 740308 L-410M výr. č./Serial No 730206, 730207	Nejpozději do týdne po obdržení bulletinu One week after bulletin delivery at the latest

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410	090a	Přestavba letounu z typu L-410 Turbolet na typ L-410A Turbolet Reconstruction of L-410 Turbolet aeroplane to the L-410A Turbolet model	výr. č./Serial No 710102	Při 1000 hod. revizi At 1000 hours check
L-410A L-410AS	073	Výměna hasicí kapaliny č. 7 za Freon 114 U2 Exchange of extinguishing fluid No 7 for Freon 114 U2	L410A výr. č./Serial No 720103, 720104 720105, 720106, 720201; L410AS výr. č./Serial No 740304, 740305, 740306, 740308	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410 L-410A L-410AF L-410AS	087a	Snížení pracovní teploty hydraulické kapaliny v odpadní větvi Decreasing of the hydraulic fluid temperature in the discharge branch	L 410 výr. č./Serial No 710003, 710005 L-410A výr.č./Serial No 700002, 710004, 710101, 710102, 720103 až/to 720106, 720201 až/to 730203, 720204, 730308 až/to 730210, 730301, 730302, 740309; L-410AF výr. č./Serial No 740303; L-410AS výr. č./Serial No 740304 až/to 740308	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce At the next 1000 hours check
Z-37A, Čmelák	088	Úpravy Letové příručky /vydání z 25.1. 1972/ týkající se údajů o výkonech Flight Manual modification /issue 25.1.1972/ concerning the performance data	Letouny Z-37A s rozmetadlem /M 64/ Z-37A aeroplanes with discharger /M 64/	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AF	088a	Úprava navigačního systému Air navigation system modification	L-410A výr. č./Serial No 720202,720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 740309, 730302; L 410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce At the next 1000 hours check
L-410 L-410A L-410AS	091a	Kontrola olejových čističů motorů PT6A-27 na základě Airworthiness Directive VACL č. 75-06-01 Engine PT6A-27 main oil filter element inspection according to the Airworthiness Directive No 75-06-01	Motorů/engines PT6A-27 výr. č./Serial No PC-E40001 až/to PC-E40487 a/and PC-E40494 až/to PC-E40504 včetně/including	V termínech uvedených v Airworthiness Directive At terms stated in the Airworthiness Directive
L-410 L-410A L-410AF L-410M	092a	Montáž dalšího hlásiče požáru typu TI Mounting of an additional fire detector model TI	L-410A výr. č./Serial No 710004, 710102, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309; L-410 výr. č./Serial No 710003, 710005,710101; L-410AF výr. č./Serial No 740303; L-410M výr. č./Serial No 730206	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AS L-410AF	093a	Upřesnění letových příruček Flight Manuals modification	Letových příruček/Flight Manuals Do-L 410.1015.1, Do-L 410.1016.1, Do-L 410.1017.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AF L-410AS	096a	Změna zástavby signalizátoru minimálního tlaku paliva v motorové gondole Installation change of minimum fuel pressure indicator in the engine nacelle	L-410A výr. č./Serial No 730301, 730302, 740309; L-410AF výr. č./Serial No 730303 L-410AS výr. č./Serial No 740304, 740305, 750306, 740307, 740308	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410 L-410A	097a	Změna technické příručky letounů L-410 a L-410A v provozu v ČSSR Change of Technical Manual for L 410 and L-410A aeroplanes operating in Czechoslovakia	Technické příručky/Technical Manuals Do-L 410-1033.1, Do-L 410-1031.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410 L-410A L-410AS L-410AF	098a	Prodloužení životnosti kol a brzd pro letouny s hmotností 5700 kg Safe life extension of wheels and brakes for aeroplanes of 5700 kg T.O.W.	Kol/Wheels K20-0100-7, K20-5100--7; Brzd/Brakes K20-5200-7a, K20--0200-7; Kol/Wheels K21-000-7	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410	099a	Přestavba letounu L-410 Turbolet na typ L-410A Turbolet Modification of L-410 Turbolet aeroplane to the L-410A Turbolet model	L-410 výr. č./Serial No 710005	Die objednávky provozovatele On operators order
L-410 L-410A L-410AF	100a	Zvýšení provozního tlaku brzd u letounů se vzletovou hmotností 5700 kg Operation brake pressure increase for aeroplanes of 5700 kg T.O.W.	L-410 výr. č./Serial No 710101 L-410A výr. č./Serial No 710002, 710003, 710004, 710005, 710102, 720202, 720203, 730204, 730206, 730208, 730209, 730210, 730301, 740302; L-410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce At the next 1000 hours check
L 200	L200/116	Úprava tyče volantu Modification of steering wheel shaft	Všech L 200A, L 200D All L 200A, L 200D	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z-326 Z-526	Z-326/70 Z-526/41	Kontrola svárů na kostře trupu Fuselage frame welds inspection	Z-326, Z-326 A, Z-526, Z-526A, Z-526F, Z-526L Z 526AFS	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 40	12/L 40	Náhrada původního ostruhového kola/Replacement of original tail wheel	Všech letounů/All aeroplanes	Podle potřeby/If needed
L-410A L-410AS	000/064	Úprava zpoždovacího obvodu protipožárního systému Modification of delaying circuit of extinguishing system	L-410A výr. č./Serial No 720103 až/to 720106 L-410AS výr. č./Serial No 740304 až/to 740308	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení letounu During the nearest periodical check or when the aeroplane is put out of operation
Z-37	Z37/089	Úprava palivové instalace Z-37 v oblasti ostřikovače čelního skla Fuel system modification in part of wind shield sprayer	Všech Z 37, které mají zabudován ostřikovač čelního skla All Z 37 aeroplane equipped with wind shield sprayer	Ihned Immediately
L-410 L-410A L-410AF L-410AS L-410M	/095a	Zvětšení odvodňovacích otvorů u vany motorových gondol Increasing of drain holes of engine nacelles	XL 410 výr. č./Serial No 001, 003, 004; L-410 výr. č./Serial No 700002, 710003, 710005, 710101; L-410A výr. č./Serial No 710004, 710102 až/to 730204, 730208 až/to 730210, 730301, 730302, 740309; L-410AF výr. č./Serial No 740303, L-410AS výr. č./Serial No 740304 až/to 740308; L-410M výr. č./Serial No 730206, 730207	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after bulletin delivery
L-410A	/101a	Sjednocení palubní desky u letadel SLOV- AIRu Instrument boards unification of SLOV-AIR company aircraft	L 410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 730204, 730209, 730210, 730301, 730302	Dle dohody mezi n.p. LET a SLOV-AIRem According to contract among manufacturer LET and SLOV-AIR company
L-410 L-410A L-410AS L-410M L-410AF	/103a	Nahrazení kompenzátoru v rozváděcím potrubí systému vytápění za trubkovou spojku Replacement of compensator of heating system duct to slipping pipe clutch	L-410 výr. č./Serial No 710003, 710101; L-410A výr. č./Serial No 710004, 710005, 710102, 710103 až/to 710106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730208, 720209, 730210, 730301, 730302, 740309, L-410AS výr. č./Serial No 740304, 740305, 740306, 740307, 740308, 750408; L-410M výr. č./Serial No 730206, 750401, 750402, 750403, 750404, 750405; L-410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení letadla During the nearest periodical check or when the aeroplane is put out of operation
L-410 L-410A L-410AS L-410AF L-410M	/104a	Výměna hadic hydraulického systému Exchange of hoses of hydraulic system	L-410 výr. č./Serial No 710101; L-410A výr. č./Serial No 710002, 710003, 710004, 710005, 710102, 720103 až/to 720106, 720201 až/to 720203, 730204 až/to 730210, 730301, 730302, 740309, L-410AF výr. č./Serial No 740303; L-410AS výr. č./Serial No 740304 až/to 740308; L-410M výr. č./Serial No 730206, 730207, 750401	Při nejbližší periodické údržbě po obdržení bulletinu During the nearest periodical check after bulletin delivery
L-410A	/107a	Sjednocení palubní desky u letadel SLOV- AIRu a úpravy na přání zákazníka Instrument boards unification of SLOV-AIR company aircraft and modification on request of customer	L-410 výr. č./Serial No 710101, L-410A výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710102	Dle dohody mezi n.p. LET a SLOV-AIRem According to contract among manufacturer LET and SLOV- AIR company
L-410	/108a	Přestavba letounu L-410 výr. č. 710003 na typ L-410A Modification of L-410 Turbolet Serial No 710003 to the L-410A Turbolet model	L-410 výr. č./Serial No 710003	Dle dohody mezi n.p. LET a SLOV-AIRem According to contract among manufacturer LET and SLOV-AIR company
L-410A	/109a	Úprava letových příruček v důsledku úprav na letadlech Flight Manual modification due to modification of the aeroplane	Letové příručky letounů/Flight Manual of aeroplanes L-410A Turbolet výr. č./Serial No 710003, 710004, 710005, 710101, 710102	Po provedení bulletinu L-410A/107a After realization of bulletin L-410 A/107a

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410	/111a	Prohlídka nádrží a výměna poškozených Inspection of tanks and exchange of damaged ones	Všech letounů do výr. č. 0409 včetně a všech palivových a hydraulických nádrží na skladech uživatelů All aircraft up to Serial No 0409 including and all fuel and hydraulic tanks at stores of users	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
M 137A	5	Zavedení a montáž dorazu páčky klapky vzduchu Installation of air flap lever stop	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-43	Z 43/7	Kontrola vodorovné trubky kabiny na vnikání vody Inspection of cockpit horizontal pipe with regard to water penetration	Z-43 aeroplane do výr. č./up to Serial No 070	Po doručení uživateli After bulletin delivery
Z 526	Z 526/43	Montáž jednosměrného ventilu do odvodušnění palivového čerpadla Installation of non-return valve to venting hose of fuel pump	Z-526F výr. č./Serial No 1075 až/to 1230	Při nejbližší GO nebo SO During the nearest overhaul or middle repair
M6-III M 137A M 137AZ M 337 M 337A	41 6 1 71 1	Výměna kondenzátorů v zapalovacích magnetech PALAX Exchange of condensers of magnetos type PALAX	Označených kondenzátorů písmenem L a určených výr. č. Condensers indicated letter L and established Serial No	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
VT 16 VT 116	VT16/8 VT116/4	Podmínky dalšího provozu kluzáku po ukončení reziduální pevnostní zkoušky draku VT 16 Conditions for further operation of the gliders after finishing residual strength testing of the VT 116 structure	Všech kluzáků VT 16 a VT 116 All gliders type VT 16 and VT 116	Po obdržení bulletinu, u VT 116 do 31.3.1976 After bulletin delivery; for VT 116 gliders terminated to 31.3.1976
Z 42	Z 42/9	Montáž jednosměrného ventilu do odvodušnění pal. čerpadla Introduction of non-return valve into fuel pump breather	Všech Z 42 do výr. č. 0040 All Z 42 aeroplane up to Serial No 0040	Při nejbližší 400 nebo 800 hod. revizi During the nearest 400 or 800 hours check
Z-42	Z-42/10	Úprava obálky dovolených centrází v Letové příručce Modification of GG position envelope in the Flight Manual	Všech Z-42M a Z-42MU All Z-42M and Z-42MU aeroplane	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
L-410A	L 410A/102a	Zástavba radionavigačního systému VOR-ILS/MARKER /RCA, KING/ Installation of VOR/ILS/MARKER system RCA-KING production	Letové příručky/Flight Manual L 410A /Do-L-410-1015.1/ Technické příručky/Technical Manual L-410A /Do-L-410-1033.1/	Ihned po provedení bulletinu L 410A/101 a Immediately after realization of bulletin L 410A/101a
L-410A L-410AF	/105a	Doplnění Letových příruček letadel L-410A a L-410AF Supplement of L-410A and L-410AF Flight Manuals	Letové příručky/Flight Manual Do-L-410.1015. a/and L-410.1016.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AS L-410AF	/106a	Úprava uchycení trubky pro odmrazování vstupního ústrojí motorů Modification of fastening of duct for engines inlet de-icing	L 410A výr. č./Serial No 710003,730204, 730208, 730302,740309 L-410AS výr. č./Serial No 740304, 740308; L 410AF výr. č./Serial No 740303	Při nejbližší prohlídce nebo odstavení letounu z provozu During the nearest periodical check or when the aeroplane is put out of operation
L-410A	/110a	Úprava osvětlení ukazovatele KPI 552 Modification of KPI 552 instrument lighting	L 410A výr. č./Serial No 720202, 730302	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L-410A	/112a	Zvýšení doby do GO přístrojů Increasing of instrument overhaul period	Letounů L-410A provozovaných v ČSSR All L 410A aeroplane operated in the ČSSR	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410	/113a	Úprava odpadu z palivových čerpadel Modification of fuel pumps drain	Všech verzí letounů v provozu do v. č. 740309 All versions in operation up to Serial No 740309	Při nejbližší 500 nebo 1000 hod. prohlídce During the nearest 500 or 1000 hours check
L-410	/114a	Zrušení Letové příručky pro letadla L 410 Do L 410-1012.1 z důvodu přestavby všech L 410 na typ L 410A Cancelation of flight Manual L 410 Turbolet aeroplane due to modification of all L 410 Turbolet aeroplane to the L 410A Turbolet Model	Letových příruček letadel L 410 Do L 410-1012.1 Flight Manual L 410 Do L 410-1012.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410	/115a	Přestavba letounu L 410 výr. č. 710101 na typ L-410A Modification of L 410 Turbolet aeroplane to the L 410A Turbolet Model	Letounu L-410 výr. č. 710101 L-410 aeroplane Ser. No 710101	Dle dohody mezi společností SLOV-AIR a výrobcem According to contract among manufacturer LET and SLOV-AIR company
L-410A	/116a	Zlepšení funkce navigačního systému sestupového přijímače G/S Function improvement of glide-slope receiver	L 410A výr. č./Serial No 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 740309, 730302	Při realizaci bulletinu L 410A/088a. Tam, kde již bulletin 088a byl realizován, prvést do 15.12.1975 Simultaneously with realization of L 410A/088a bulletin; in cases where the L 410A/088a bulletin has been realized, the date of compliance is stated 15.12.1975
L-410AF	/117a	Doplnění Letové příručky letounu L-410AF Supplement of Flight Manual for L 410AF Turbolet aeroplane	Letové příručky Do L 410-1016.1 Flight Manual Do L 410-1016.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410M	/118a	Doplnění předpisu pro údržbu letounu L-410M Supplement of the Maintenance Manual for L-410M Turbolet aeroplane	Předpisu pro údržbu letounu L-410M Maintenance Manual for L 410M Turbolet aeroplane	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AS L-410AF L-410M	/121a	Kontrola táhel ovládání vyvažovacích plošek a výměna pojišťovacích matic Inspection of trim tabs control rods and exchange of security nuts	L-410A výr. č./Serial No 003 až/to 005, 0101, 0102, 0301, 0302, 0309 L 410AS výr. č./Serial No 0103 až/to 0106, 0201 až/to 0204 0208 až/to 0210, 0304 až/to 0308, 0408; L 410AF výr. č./Serial No 0303 L 410M výr. č./Serial No 0206, 0401	Při nejbližší 250 hod. prohlídce During the nearest 250 hours check
L-410A	/123a	Zařazení údajů o výkonech letounu k sestrojení čisté dráhy letu po vzletu s jednou pohonnou jednotkou mimo chod Introduction of the Take-off Net Flight Path data with one power-unit inoperative	Letových příruček pro L 410 předaných ČSA Flight Manuals for L 410A Turbolet aeroplane delivered to ČSA	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	M601 A/1	Oprava dokumentace Instrukce pro provoz WM601A Correction of Service Instruction for the WM601A engine	WM 601A WM 601A engines	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
L 13	L13/042	Prodloužení doby do III. GO a stanovení celkové bezp. životnosti Increasing of the third overhaul period and determination of safe life time	Všech L 13 All L 13 gliders	Po obdržení bulletinu After bulletin delivery
Z 37	Z37/090	Sjednocení všech vydaných instrukcí pro údržbu a opravy kol a brzd letounu Z 37 Unification of all issued Z-37 aeroplane wheels and brakes Maintenance instructions	Kol K560.3-00 K290-00, brzd BH 560.1-00 P/L Wheels type K 560.3-00 K 290-00, Brakes type BH 560.1-00 R/L	Průběžně After bulletin delivery
Z 37	Z 37/091	Znovunapojení potrubí ostříkovače čelního skla na T-Kus, který byl zaslepen dle bulletinu Z-37/089 Connection of wind shield sprayer pipe disconnected according to Z-37/089 bulletin	Všech letounů, u kterých byl proveden závazný bulletin Z-37/089 All aeroplanes on which Z-37/089 bulletin have been carried out	Dle uvážení On consideration
L-410 L-410A L-410AF L-410AS L-410M	/094a	Záměna kloubových ložisek vyvažovací plošky křídélka Change of aileron trim-tab swivel bearings	XL 410 v.č./Ser. No 001, 003, 004 L 410 v.č./Ser. No 700002, 710003, 710005, 710101; L-410A v.č./Ser.No 710004,710102,720103, 720104,720105,720106,720201, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309, 750409; L-410AF v.č./Ser No 740303, 750406, 750407; L-410AS v.č./Ser. No 740304, 740305, 740306, 740307,740308, 750408; L-410M v.č. /Ser. No 730206, 730207, 750401, 750402, 750403, 750404, 750405, 750410	Při nejbližší 500 hod. prohlídce During the nearest 500 hours check

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L-410M	/120a	Změna letové příručky L 410M Change of L 410M aeroplane Flight Manual	Letová příručka Do-L410.1018.1 Flight Manual Do-L410.1018.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A L-410AS L-410M	/122a	Utěsnění a odvětrání prostoru měniče mezi 2. a 4. přepážkou trupu Sealing and airing of the convertor area between No 2 and No 4 fuselage bulkhead	L 410A v.č./Ser. No 720103 až/to 720201; L 410AS v.č./Ser. No 740304 až/to 740308; L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401	Ihned po obdržení bulletinu a materiálu Immediately after bulletin and material delivery
L-410A L-410AF L-410AS L-410M	/125a	Doplnění letových příruček uvedených letadel Supplement of Flight Manuals	Letové příručky/Flight Manuals Do-L410-1015.1, Do-L410-1016.1 Do-L410-1017.2, Do-L410-1017.3 Do-L410-1018.1	Ihned po obdržení Immediately after delivery
L-410A	/127a	Doplnění letové příručky letadla L 410A Turbolet Supplement of Flight Manual for L 410A Turbolet	Letová příručka/flight Manual Do-L410-1015.1	Ihned po obdržení Immediately after delivery
L-410A L-410AS L-410M	/128a	Doplnění letových příruček Supplement of Flight Manuals	Letové příručky/Flight Manuals Do-L410-1017.2, Do-L410-1017.3 Do-L410-1018.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 37	/093	Doplnění údajů o životnosti draku vzhledem k počtu vzletů Supplement to the airframe safe-life data in relation to the number of flights	Příručka pro obsluhu a údržbu letounu Z 37 Service and maintenance Manual for Z 37 aeroplane	Ihned po obdržení Immediately after bulletin delivery
L-410A	/137a	Změna Technické příručky letounu L 410A na základě zkušeností z provozu Change of the Technical Manual for L 410A aeroplane due to the operational experience	Technická příručka/Technical Manual Do-L410-1033.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L-410A	/139a	Změna Technické příručky L 410A Change of the Technical Manual for L 410A aeroplane	Technická příručka/Technical Manual Do-L410-1033.1	Od nejbližší prohlídky 3 nebo vyšší po obdržení bulletinu At the nearest No 3 or higher check after bulletin delivery
L-410A	/141a	Zařazení údajů o výkonech letounu, umožňujících sestavení čisté dráhy s jednou vysazenou pohonnou jednotkou Introduction of flight performance data for establishing a net Take-off Flight path with one power-unit out of operation	Letové příručky letounů L 410A v provozu ČSA Flight Manual for L410A aeroplanes in Czechoslovak Airlines operation	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
VT 116	6/VT116	Stanovení termínů mezi generálními opravami Determination of overhaul periods	VT 116 od v.č. 150 102/od OK-3433/ All VT 116 gliders from production number 150 102	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
VT 16	10/VT16	Provozní omezení /VNE 180/ Operation limitation	Všech VT 16 All VT 16 gliders	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
VT 116	7/VT116	Prodloužení životnosti na 17 r a 1800 hod.; podmínky dalšího provozu po 13 letech omezení Increasing of lifetime and conditions for further operation	VT 116 od v.č. 150 102 /od OK-3433/ All VT 116 gliders from production number 150 102	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AF L 410AS L 410M	/138a	Doplnění letových příruček Supplement of Flight Manuals	Letová příručka/Flight Manual Do-L410-1015.1, Do-L410-1016.1, Do-L410-1017.2, Do-L410-1017.3, Do-L410-1018.1, Do-L410-1018.3	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AS L 410AF L 410M	/136a	Zesílení systému řízení výškového kormidla Reinforcement of elevator control system	L 410 v.č./Ser. No 710003 až/to 710005, 710101, 710102, 720202, 720203, 730204, 730208 až/to 730210, 730301, 730302, 740309 L 410AS v.č./Ser. No 750408 L 410AF v.č./Ser. No 740303 L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401, 750402 až/to 750405 750501 až/to 750503	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L 410M L 410AS	/132a	Montáž pružin na zámky hlavních podvozků a montáž odvodušňovacích ventilů do hydraulického systému Mounting of springs on the main undercarriage locks and mounting of the bleeding valves of the hydraulic system	L 410M v.č./Ser. No 750401 L 410AS v.č./Ser. No 750408	Při nejbližší periodické prohlídce During the nearest periodical check
L 410M	/143a	Doplnění letové příručky letounů L 410M Flight Manual Supplement	Letové příručky/Flight Manual Do-L410-1018.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 410A L 410AF	/135a	Rozdělení nouzové sběrnice na RT 40, zůstává radiostanice New connection of the emergency bushbar	Všech/All aeroplanes type L 410A, L 410AF	Při nejbližší 1000 hod prohlídce During the next 1000 hours check
L 410M	/144a	Doplnění letové příručky letounů L 410M Flight Manual Supplement	Letové příručky/Flight Manual Do-L410-1018.1	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AS L 410AF L 410M	/124a	Výměna táhla vyvažovací plošky výškového kormidla a výměna ložiska v tomto táhle Change of the elevator trim-tab rod and change of the bearing	L 410A v.č./Ser. No 710003 až/to 710005, 710101, 710102, 720103 až/to 720106, 720201 až/to 720203, 730204, 730208 až/to 730210 730301, 730302, 740309; L 410AS v.č./Ser. No 740304 až/to 740308; L 410AF v.č./Ser. No 740303; L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401, 750402 až/to 750405, 750501 až/to 750503	Při nejbližší 1000 hod. prohlídce During the nearest 1000 hours check
L 410M	/140a	Montáž odrušovacího bloku do okruhu výstražné houkačky Installation of interference elimination device to the warning horn circuit	L 410M v.č./Ser No 750501, 750502, 750503	Při nejbližší 250 hod. prohlídce During the next 250 hours check
L 410A L 410AS L 410AF	/131a	Výměna čepu u regulátoru otáček Change of propeller governor connection bolt	L 410A v.č./Ser. No 710003, 710004, 710005, 710101, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309 L 410AS v.č./Ser. No 740304, 740305, 740306, 740307, 740308, 740408,; L 410AF v.č. 740303	Po obdržení bulletinu a materiálu After bulletin and new bolt delivery
L 410A L 410AS L 410M	/134a	Úprava v elektrickém zapojení světlometů Searchlight electric connection modification	L 410A v.č./Ser. No 710003 až/to 710005, 710101 až/to 710106 720201 až/to 720203, 730204, 730208, až/to 730210, 730301, 730302; 740309, 750409, L 410AS v.č./Ser. No 740304 až/to 740308, 750408; L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401 až/to 750405, 750501,750502,760503	Při nejbližší 1000 hod prohlídce At the nearest 1000 hours check
Z-226 Z-326 Z-526 Z-726	Z 226/25 Z 326/73 Z 526/47 Z 726/3	Kontrola spojů připevňovacích patek na motoru Check of engine connecting base joints	Všech motorů v uvedených typech All engines installed in the mentioned aircraft types	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-42	Z 42/12	Kontrola spojů připevňovacích patek motorů Check of engine connecting base joints	Všech motorů v uvedených typech All engines installed in the mentioned aircraft types	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-43	Z 43/9	Kontrola spojů připevňovacích patek motoru Check of engine connecting base joints	Všech motorů v uvedených typech All engines installed in the mentioned aircraft types	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-42	Z 42/11	Upřesnění hodnot min. tlaku oleje a max teplot hlav válců Min. oil pressure and max. cylinder-head temperature values modification	Všech/All Z-42, Z-42M, Z-42MU do /up to v.č./Ser. No 0099	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z-526	Z 526/44	Změna rozsahu 1. G.O. First Overhaul procedures modification	Všech Z 526A, AFS All Z 526A, AFS	Při 1. G.O. At the first overhaul
Z-526 Z-726	Z 526/46 Z 726/2	Upřesnění hodnot min. tlaku oleje a max. teploty hlav válců Min. oil pressure and max. cylinder-head temperature values modification	Všech/All Z-526F, AF, AFS Z-726 do v.č./to Ser. No 1360	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AS L-410AF L 410M	/130a	Výměna nouzové nádržky hydraulického systému Hydraulic system emergency tank exchange	L 410A v.č./Ser. No 700002, 710003 až/to 710005, 710101, 710102, 720103 až/to 720106, 720201 až/to 720203, 730204, 730208 až/to 730210, 730301, 730302, 740309, 750409; L 410AS v.č./Ser. No 740304 až/to 740308, 750408; L 410AF v.č./Ser. No 740303; L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401	Při nejbližší 1000 hod prohlídce At the nearest 1000 hours check

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 42	Z 42/3	Montáž opěrky spodního krytu karoserie Bottom body covering reinforcement tube installation	Všech/All Z 42, Z-42MU do v.č./to Ser. No 0059	Při nejbližší periodické prohlídce At the nearest periodical check
Z 43	Z 43/8	Změna v letové příručce Flight Manual modification	Všech/All Z-43 aeroplanes od 1. série/from No 1 Series	Po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AF L 410AS L 410M	/146a	Doplnění letových příruček Flight Manuals Supplement	Letových příruček/Flight Manuals Do-L410-1015.1, Do-L410-1016.1 Do-L410-1017.2, Do-L410-1017.3 Do-L410-1018.1, Do-L410-1018.2	Dnem doručení uživateli Date of delivery to the customer
L 410A L 410AS L 410M	/147a	Doplnění letových příruček Flight Manual supplement	Letových příruček/Flight Manuals Do-L410-1017.2, Do-L410-1017.3 Do-L410-1018.1, Do-L410-1018.2	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410M	/145a	Doplnění letových příruček Flight Manual supplement	Letových příruček/Flight Manuals Do-L410-1018.1, Do-L410-1018.2 Do-L410-1018.3	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410A L 410AS L 410AF L 410M	/133a	Úprava světelné signalizace vytápění sondy náporového tlaku Ram-pressure sensor heating, light signals modification	L 410A v.č./Ser. No 710003, 710005, 710004, 710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 720201, 720202, 720203, 730204, 730208, 730209, 730210, 730301, 730302, 740309, 750409; L 410AS v.č./Ser. No 740304, 740305, 740307, 740306, 740308, 750408, L 410AF v.č./Ser. No 740303, L 410M v.č./Ser. No 730206, 750401, 750402 až/to 750405, 750501 až/to 750503	Dnem doručení bulletinu After bulletin delivery
L 410M	/160a	Doplnění letové příručky Flight Manual supplement	Letových příruček/Flight Manuals Do-L410M-1018.1, Do-L410M 1018.2	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 410M	/156a	Doplnění předpisu pro údržbu letounu L 410M L 410M Maintenance Procedures supplement	Letové příručky/Flight Manual Do-L410-1052.1	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM 601A/2	Změna údajů v provozní instrukci Change of operation Instruction data	WM 601 A	Po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM 601A/3	Změna údajů v provozní instrukci Change of Operation Instruction data	WM 601 A	Po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
VT 16 VT 116	11/VT-16 8/VT-116	1. Rozsah GO - všeobecně 2. Rozsah 3. GO VT 16 a VT 116 3. Lhůty provozních podmínek 4. Přehled platných ZB VT 16 a VT 116 o GO životností a provozních omezeních 1. Extent of Overhaul Procedures - Generally 2. Extent 3. Overhaul VT 16 and VT 116 3. Terms of Operating Conditions 4. Survey of Valid Mandatory Bulletins of VT 16 and VT 116 about Life Time and Operating Limitation	Všech VT 16 a VT 116 All VT 16 and VT 116	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
V 508	V 508/1	Modernizace a zvýšení spolehlivosti -výměna el. vodičů -změna v technickém popisu a návodu k obsluze Modernisation and Increase in Reliability -Exchange Electrical Conductors -Change to the Technical Description and Directions for the Service	Všech V 508 All V 508	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
M 132A M 137AZ M 337 M 337A	M 132A/8 M 137AZ/3 M 337/73 M 337A/2	Pojištění matic ojničních šroubů Securing of Nuts of Connecting Rod Bolts	Motory uvedených v.č. Engines of the stated p.n.	ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
L 13	L 13/045	Stanovení nové životnosti a podmínek, za kterých platí Determination of a New Life Time and Conditions on which it is Valid	Všech kluzáků All gliders	Datum doručení The date of delivery
L 13	L 13/046	Doplnění tolerance u výchytky výškového kormidla Supplement of the Tolerance at the Displacement of the Elevator	Všech kluzáků All gliders	1.9.1977 1st September 1977

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 13	L 13/047	A. Vytužení přepážky č. 1 B. Zajištění předlohy ovládání vlečného lana C. Oprava trhlin na přepážce č. 1 A. Strengthening of the Bulkhead No. 1 B. Securing of the Countershaft at the Control of the Tow Rope C. Repair Work of the Crack on the Bulkhead No. 1	v.č. 170101 až 174730 v.č. 170101 až 170320 From p.n. 170101 to p.n. 174730 From p.n. 170101 to p.n. 170320	Při GO 30 dnů po doručení bulletinu Při zjištění trhliny At overhaul 30 days after the delivery of the bulletin At the detection of the crack
Z 526	2526/48	G.O. letounů Overhaul of the Planes	v.č. 1200-1230 Z 526A a Z 526AFS p.n. from 1200 to 1230 Z 526A and Z 526AFS	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 526	Z 526/50	Úprava horní šachty vnitřních krytů motoru Arrangement of the Upper Shaft at the Internal Bonnets	Z 526F, Z 526AF a Z 526AFS, Z 526F, Z 526AF and Z 526AFS	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 526	Z 526/51	Kontrola vrtule HARTZELL Control of the Aircscrew HARTZELL	Všech Z-526 L All Z-526 L	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/3	Možnost vzniku trhlin na ovládacích kováních plošek křidélek Possibility of Rises of Cracks on the Operating of the Aileron's Tabs	Z 50 L serie 0; v.č. 004, 005, 006, 008, 009 Z 50 L series 0; p.n. 004, 005, 006, 008, 009	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/4	Převedení ze třídy speciální do akrobatické Reclassification from Special to Acrobatic Category	v.č. 004, 005, 006, 008, 009 p.n. 004, 005, 006, 008, 009	Nejpozději do 1.3.1978 At the latest to 1st March 1978
Z 526	Z 526/52	Trhliny na výztužných krabicích zadního závěsu křídla Cracks on the Reinforcing Boxes of the Back Semi-Trailer of the Wing	Z 526F v.č. 1131 až 1154 Z 526F p.n. from 1131 to 1154	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
M 462-RF	M462-RF/29	Změna u akcelerační pumpy u karburátoru Change at the Acceleration Pump at the Carburettor	Od v.č. 611166 From p.n. 611166	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM 601A/6	Odvzdušnění vys. tlaku torkmetru Deaeration of the High Pressure of the Torsional Moment Meter	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM601A/8	Doplnění tech. Dokumentace -Kapalina I. -provedení motorové zkoušky Supplement of the Technical Documentation -Liquid I. -Engine Performance Tests	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM601A/4	Doplnění instrukcí pro provoz /provoz. omezení PL-6, prohlídka a výměna olej. filtru/ Supplement Operation of the Instruction /Working Limitation and the Change of the Oil Filter/	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
WM 601A	WM601A/5	Doplnění instrukcí pro provoz /povolení překmitu otáček při akceleraci na 2220 otáček/ Supplement Operation of the Instruction /Permitting of the Overshoot of the Turn on the Acceleration to 2220 Turns/	Všech motorů All engines	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
V-520	V-520/5	Stanovení provozních dob a životností Determination of the Operating Time and of the Life Time	Všech vrtulí V-520. All propellers V-520	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after bulletin delivery
Z 43	Z 43/11	Změna návodu k používání umělého horizontu LUN 1202. Change of the Directions for Using of the Artificial Horizont LUN 1202.	Všech letounů Z 43. All Aeroplanes Z 43.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	Z 42/14	Změna návodu k používání umělého horizontu LUN 1202. Change of the Directions for Using of the Artificial Horizont LUN 1202.	Všech letounů Z 42 M a Z 42 MU. All Aeroplanes Z 42 M and Z 42 MU.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 726	Z 726/4	Změna návodu k používání umělého horizontu LUN 1202. Change of the Directions for Using of the Artificial Horizont LUN 1202.	Všech letounů Z 726. All Aeroplanes Z 726.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 726	Z 726/5	Změna v obvodu signalizace přetížení a přetažení. Change in the Signalling Circumference of the Overload and of the Stalling.	Všech letounů Z 726. All Aeroplanes Z 726.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 13	L 13/048	Úprava rozpěrky č.v. L 13, 201-2201 nanýtování na kořenovém žeburu křídla. The Arrangement of the Spacer n.p. L 13, 201-2201, the Riveting on the Rib of the Wing Root.	026501-026560, 026601-026660, 026701-026752, 026755-026760 026801-026848,026850 026852-026860, 026901-026925, 026928-026929 026932-026941,026943 026945-026960, 027001-027005, 027007-027009	Při nejbližší generální revizi. On the first general Revision.
L 13	L 13/047 Dodatek	Doplnění ZB č. L 13/047. Supplement of the Mandatory Bulletin No L 13/047.		Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 M	Z 42/15	Kontrola předlohy nožního řízení. The Check of the Foot Control's Countershaft.	Letounů Z 42 M v.č. 0130-0140. The planes Z 42 M 0130-0140.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37-2	Z 37/095	Odvodnění a utěsnění nadstavby prodloužené kabiny Z 37-2. Extended Z 37-2 aircraft cabin draining and sealing.	Letounů Z 37-2. Z 37-2 Aircraft /two-seater only/	Dle uvážení provozovatele. According to customer consideration.
Z 43	Z 43/12	Výměna ramínka plovákového zařízení palivoměru. The float arm of the fuel capacity meter assembly exchange.	Všech letounů do v.č. 0080. All aircraft up to Ser. No 0080 inclusive.	Při poruše íhned, jinak při příští 100 hod. prohlídce. In case of failure immediately, otherwise during the next 100 hours inspection.
Z 50 L	Z 50/5	Výskyt trhlin na kování uchycení podvozku. Appearance of cracks in forgings of main undercarriage fastenings.	Všech letounů. All aircraft.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin receipt.
Z 50 L	Z 50/6	Zastavení motoru za letu při akrobacii - opatření - zvýšení volnoběhu. The engine stop during aerobatic flight - remedy - higher engine idling revolutions setting.	Všech letounů. All aircraft.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin receipt.
Z 50 L	Z 50/7	Příslušenství pro zimní provoz. Winter operation accessories.	Všech letounů. All aircraft.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin receipt.
Z 50 L	Z 50/8	Kontrola a oprava trhlin na přepážce č. 10 A a 11. The No 10 A and 11 bracket check and repair.	Všech letounů. All aircraft.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin receipt.
VT 16 VT 116	12/VT 16 9/VT 116	Úprava lhůt do GO /na 500 h./5 r./ a podmínky pro prodloužení lhůty. General overhaul time - interval change /to 500 hrs 5 years/ and requirements for time interval prolongation.	Všech VT 16. VT 116. All aircraft VT 16 VT 116.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VT 16 VT 116	13/VT 16 10/ VT 116	Provozní omezení překračování hmotnosti, centráž. Operational limitations excessive take-off weight centre of gravity position.	Všech VT 16, VT 116. All aircraft VT 16, VT 116.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 L	Z 50/9	Zvýšení stranové tuhosti vnitřního závěsu výškového kormidla. Elevation of lateral stiffness at Interna Suspension of the Elevator.	Všech letounů do v.č.0010 včetně. All aircraft to n.p. 0010 including.	Nejpozději po 300 hod. provozu. The latest after 300 hours of operation.
L 13	L 13/052	Okrajová žebra stabilizátoru kluzáku L 13 BLANÍK. Edge Ribs of the Stabilizer on the Glider L 13 BLANÍK.	Všech kluzáků L 13. All Gliders L 13.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 126 T	Z 126 T/01	Oprava údajů o hmotnosti a centráži v dodatku k Letové příručce. Repairing Statements about Weight and Centre of Gravity Position in the Addition to the Flight Manual.	Všech letounů předaných do 6.10.1978. All aircraft handing over to 6 th October 1978.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 L	Z 50/10	Úprava ovládání palivového kohoutu. Arrangement of Control the Fuel Cock.	Všech letounů do v.č. 0020 včetně. All aircraft to n.p. 0020 including.	Při nejbližší 50 hod. prohlídce. At the nearest 50 hours inspection.
Z 50 L	Z 50/11	Zvýšení životnosti elektr. vysílače otáčkoměru. Increases of Service Life of the Electric Transmitter of the Engine Speed Indicator.	Letounů v.č. 0011 až 0020. All aircraft n.p. from 0011 to 0020.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 A	M 601A/12a	Doplnění instrukce pro provoz motorů WALTER M 601 A. Replenishment the Instruction for Operation of Engines WALTER M 601 A.	Všech motorů M 601 A. All Engines M 601 A.	Íhned po obdržení bulletinu. Immediately after receiving.
L 410	L410/210a	Přehled všech bulletinů pro L 410. Survey of all Bulletins for L 410.	Všech L 410. All aircraft L 410.	1.10. 1978. 1st October 1978.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 50 L	Z 50/12	Možnost výskytu trhlin na okrajovém žebříku křídélka. Possibility of presence of Cracks on the Edge Rib of Aileron.	Od v.č. 0011 do v.č. 0020 včetně. From Ser.No. 0011 to Ser. No. 0020 incl.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50/L	Z 50/13	Malá tuhost plošek na L a P křídélku. Dochází k trvalým deformacím. Permanent Deformations due to Insufficient Stiffness on L and P Aileron's Tabs.	Všech letounů do v.č. 0020 vč. All aircrafts to Ser No.0020 incl.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VT 16	13/VT 16	Další provoz kluzáků VT 16 /po 17 letech od výroby/. Release to further Air-Operatins of VT 16 Gliders /after 17 years from their date of manufacture/.	Všech VT 16. All VT 16 Gliders	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 L	Z 50/14	Zesílení zámku kabiny. Reinforcing of the Cabin Lock.	Všech letounů do v.č. 0020. All aircrafts to Ser. No. 0020.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	Z 42/16	Kontrola páky řízení. Steering Stick Check.	Do v.č. 059. To Ser. No. 059.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	Z 43/13	Kontrola páky řízení. Steering Stick Check.	Do v.č. 0010. To Ser. No. 0010.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 200 A L 200 D	L 200/117	Upřesnění instrukce pro ovládání podvozku a klapek. Under-carriage and Flaps Control Instruction Modification.	Všech letounů. All aircraft.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	Z 37/098	Výskyt únavových trhlin na horním závěsu tlumiče ostruhy v kostře trupu a příslušná oprava. Fatigue Cracks Appearance at the Upper Hinge of the Tailwheel Shockabsorber Repair.	Všech letounů. All aircraft.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	Z 37/099	Výměna háčků na přípravku pro zvedání a montáž motoru. Change of Hooks on the Engine Pulling Rig.	Všech přípravků. All Pulling Rigs.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
V 508 V 508 B	V 508 V 508B/16	Změna doby do GO. V 508 750 h V 508 B 1000 h GO Time-Interval Change. V 508 750 hrs V 508 B 1000 hrs	Vrtulí V 508 od č. 53059053 V 508B od č.74065301 Pro GO po 1.1. 1980. Propellers, type V 508 from Ser.No. 53059053 type V 508B from Ser.No. 74065301. ForGOs after 1/1/1980.	
M 337	M 337A/6b M337AK/1b	Upřesnění popisu a návodu k obsluze. Maintenance Manual Modification	Všech motorů. All Engines.	
VT 16	14/VT 16	1. Provozní omezení kluzáků VT 16 + VT 116. 2. Životnost kluzáků VT 16 + VT 116 /konečná 21 roků/2200 h/. 1. Limitation of Operation of VT 16 + VT 116 Gliders. 2. Life time of VT 16 + VT 116 Gliders /The Life time at 21 years or 2200 flight hours/.	Všech VT 16 a VT 116. All VT 16 and VT 116.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 A	M 601A/19a	Změna provozní instrukce. Change of the Instruction for Operation.	Všech motorů M 601 A. All Engines M 601 A.	
M 601 A	M 601A/20a	Oprava trhlin na výfukových kolech. Repair of the Cracks on the Exhaust System.	Všech motorů M 601 A. All Engines M 601 A.	
M 601 B	M 601B/1a	Změna zaznamenávání celkové provozní doby. Change of the Registration of the Operation Time.	Všech motorů M 601 B. All Engines M 601 B.	
M 601 B	M 601B/4a	Informace o tech. resursu. Information Concerning Maintenance.	Všech motorů M 601 B. All Engines M 601 B.	
Z 37	Z 37/100	Náhrada kondenzátoru v elektroinstalaci motorů letounů Z 37 novým typem. Replacement of Condenser in Electrical Instalation of Engines of Z 37 Aeroplanes by new Type.	Všech verzí. All versions of Z 37.	
Z 50 L	Z 50/15	Zesílení v místě uchycení závaží směr. kormidla. Reinforcement in the Rudder Balance Mass Fastening.	0.série v.č. 004, 005, 006, 008, 009, 010. 0.series p.m. 004, 005,006, 008, 009, 010.	Ihned prohlídka a při 100 hod. revizi - oprava. Hours Check immediately and Repair during the 100 Hours Check.
Z 42 Z 43	Z 42/17 Z 43/14	Kontrola páky řízení. Steering Stick Check.	Všech letounů Z 42, Z 43, Z 42 MU, Z 42 M. All Aircraft Z 43, Z 42, Z 42 MU, Z 42 M.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 142	Z 142/1	Doplnění LP: vlečení kluzáků. Flight Manual supplement: Trailing of Gliders.	Všech letounů Z 142. All Aircraft Z 142.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 A	M 601A/22a	Doplnění instrukce M 601 A /Ukládání motorů do kontejnerů/ M 601A Engines Instruction supplement /Placing the Engines into the Containers/.	M 601A.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50/L	Z 50/18	Kontrola míst předpokládaného vzniku trhlin. The Check of Probable locations of Crack's Origins.	Všech do v.č. 0020. All aircraft up to Ser.No. 0020.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/2	Sjednocení technického stavu. Unification of technical State.	Všech do v.č. 0219. All aircraft up to Ser.No. 0219.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43 Z 42	Z 43/15 Z 42/18	Náhrada ložisek příďových kol. Nose-Wheel Bearings Replacement.	Z 42, Z 42 MU, Z 42 M od v.č. 0001 do 0190; Z 43 od 0001 do 0080. Z 42, Z 42 MU, Z 42 M from Ser.No. 0001 to Ser. No. 0190; Z 43 from Ser.No. 0001 to Ser.No. 0080.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 726	Z 726/6	Prodloužení doby do GO. Overhaul Time-Interval Prolongation.	Všech letounů. All Aircraft.	Ihned po obdržení. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 L	Z 50/19	Zesílení čepu u výškového kormidla. Reinforcement of Elevator Pin.	Do v.č. 0025. Up to Ser. No. 0025.	Ihned po obdržení bulletinu.
Z 42 Z 43 Z 142	Z 42/19 Z 43/16 Z 142/3	Seřizování vůle v ložiskách podvozkových kol Adjustment of Undercarriage Locks Bearings Clearance	Všech letounů typu Z 42, Z 42 MU, Z 42 M, Z 142 a Z 43 All Aircraft Z 42, Z 42 MU, Z 42 M, Z 142 and Z 43	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/16	Kontrola pružiny záďového a hlavního podvozku na výskyt trhlin Check of the Presence of Cracks on the Main and Tail Undercarriage Springs	Všech letounů Z 50 L All Aircraft Z 50 L	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/17	Vyčištění a vymytí prac. válce vrtule a přední duté části klikového hřídele Cleaning and Washing of the Propellers hydraulic Control Cylinder and of the Hollow Front Part of the Crankshaft	Všech letounů Z 50 L s vrtulí HO-V-123-K-F All Aircraft Z 50 L with Propeller HO-V-123-K-F	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/20	Zrušení závazného bulletinu Z 50/II - Montáž upravené skříňky náhonu otáčkoměru Cancelling of Mandatory Service Bulletin Z 50/11 - Introduction of Modified Revolution Meter Drive Gearbox	Všech letounů Z 50 L v. č. 0011 až 0025 All Aircraft Z 50 L Ser. No. 0011 to Ser. No. 0025	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
L-200	L 200/118	Změna životnosti zlamovací vzpěry podvozku. Change of the Undercarriage Strut Life Time.	všech L 200 A a L 200 D All Aircraft L 200 A and L 200 D	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/21	Prodloužení doby do GO letounu ze 6 na 12 let. Aircraft Overhaul Time-Interval Prolongation from 6 to 12 years.	Všech letounů Z 50 L a Z 50 LA All Aircraft Z 50 L and Z 50 LA	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50 L	Z 50/22	Odstanění možnosti zkratování palubních baterií. Elimination of the Possibility of Aircraft Batteries short-circuit.	Všech letounů Z 50 L do v. č. 0020 All Aircraft Z 50 L to Ser. No. 0020	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 326 Z 526 Z 726	Z 326/77 Z 526/56 Z 726/9	Zvýšení životnosti uchycení závěsu předlohy výškového řízení na stabilizátoru. Increasing the Service Life of Fastening's of the Semi-Trailer Elevator Control System Hinge on the Stabilizer.	Všech verzí letounů Z 326, Z 526 a Z 726 All versions of Aircraft Z 326, Z 526 and Z 726	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 142	Z 142/4	Možnost používání kompresoru při akrobacii. Possibility of Using the Engine compresor during the Acrobatism.	Všech letounů Z 142 All Aircraft Z 142	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 42 Z 43 Z 142	Z 42/21 Z 43/18 Z 142/6	Kontrola s případnou výměnou pryžového tlumiče motoru. The Check with possible Exchange of Engine Silentblock	Všech letounů Z 42 MU, Z 42 M, Z 43 a Z 142 All Aircraft Z 42 MU, Z 42 M, Z 43 and Z 142	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 142	Z 142/5	Výměna kolena v pal. soustavě. Exchange of Fitting in Fuel System Tubing.	Všech letounů Z 142 v.č. 0236 až 0246 All Aircraft Z 142 Ser. No. 0236 to Ser. No. 0246	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletins delivery
L 13	L 13/053	Rozšíření platnosti ZB L 13/048. Expending the Validity of Mandatory Service Bulletin L 13/048.	Všech L 13 All Aircraft L 13	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 42 Z 43	Z 42/20 Z 43/17	a/ Zesílení motorového lože b/ Zesílení horního krytu motoru a/ Reinforcement of the Engine Mounting b/ Reinforcement of the Upper Engine Cowling	a/ Z 42, 42 MU v. č. 001 až 0059 Z 43 v. č. 0001-0040 b/ Z 42 M, 42 MU v. č. 0001-0119 Z 43 v. č. 0001-0080 a/ Z 42, 42 MU Ser. No. 001 to 0059 Z 43 Ser. No. 0001-0040 b/ Z 42 M, 42 MU Ser. No. 0001-0119 Z 43 Ser. No. 0001-0080	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 42	Z 42/22	Zesílení hřídele předlohy ovládání výkonu. Semi-Trailer Shaft Reinforcement of the Engine Output Control System	Z 42, M, MU v. č. 0001-0190 Z 42, M MU Ser. No. 0001-0190	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50	Z 50/23	Oprava chybně uvedeného záporného násobku v LP v anglickém vydání Deleting Error of Negative Multiple in the English Edition of Flight Manual.	Z 50 L, Z 50 LA v. č. 0011, 0012, 0013, 0015, 0021 až 0025 včetně Z 50 L, Z 50 LA, Ser. No. 0011,0012,0013,0015, 0021 - 0025 including	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 526 Z 726	Z 526/58 Z 726/11	Kontrola předlohy řízení výškového kormidla na únavové trhliny The Check of the Semi-Trailer Elevator Control System Hinge on Cracks	Všech letounů Z 526, 726 All Aircraft Z 526, 726	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
M 601A	M 601A/25a	Sjednocení tlaku oleje. Unification of Oil Pressure.	M 601 A	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601B	M 601B/5a	Oprava výfukových kolen. Repair of the Exhaust System.	M 601 B	Po výskytu trhliny. After Presence of Cracks
M 601	M 601A/26a M 601B/10a	Kontrola ložisek palivového regulátoru. The Check of the Fuel Regulator Bearings.	M 601 A M 601 B	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VT 116	11/VT116	Podmínky zachování letové způsobilosti po katastrofě Očová. Conditions for Flight Competence keeping after Catastrophe Očová.	Všech VT116, M 25, M 28 a M 35. All VT116, M 25, M 28 and M 35.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 526 F	Z526/59	Změna Let. příručky. Exchange of Flight Manual.	Všech Z 526 F All Z 526 F	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 726	Z 726/12	Změna let. příručky. Exchange of Flight Manual.	Z 726 v.č. 1336 –1352 Z 726 Ser. No. 1336 - 1352	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50	Z 50/24	Možnost uvolnění závaží v listech. Posibility of Elscur Inscuwet Realising.	Všech letounů Z 50 LA do v.č 0030. All Aircraft Z 50 LA to Ser. No. 0030.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50	Z 50/25	Úprava zapojení spínací skříňky. Arrangement of Switch Box Connection.	Všech letounů Z 50 L a Z 50 LA od v.č. 0011 do 0028 All Aircraft Z 50 L and Z 50 LA from Ser. No. 0011 to Ser. No. 0028	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
VSO 10	2/VSO 10	Úprava předního závěsu vlečného lana. Fore Hinge of Trailing Cable Modification.		Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 Z 142	Z 42/24 Z 142/9	Použití rozpěrky na zvětšení vzdálenosti karoserie od předlohy směrového řízení. Use of the Spacer on the Increasing of Distance's coachwork from the Semi-Trailer Control System.	Všech letounů Z 42 a Z 142 All Aircraft Z 42, Z 142	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/8	Zkrácení třmenů nožního řízení. Sirrups of Foot Control's Reduction.	Všech letounů Z 142 All Aircraft Z 142	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	Z 42/23	Zkrácení třmenů nožního řízení. Sirrups of Foot Control's Reduction.	Všech letounů Z 42 All Aircraft Z 42.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	Z 43/19	Zkrácení třmenů nožního řízení. Sirrups of Foot Control's Reduction.	Všech letounů Z 43. All Aircraft Z 43	Ihned po obdržení Bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M601B/	M601B/13a	Konzervace a doprava motoru uloženého v kontejneru, při odeslání do opravy. Conservation and Transport of Engine Placing's in the Contejner, at the Sending to Repair.	M 601 B	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M601/D	M601D/1a	Promazání páčky spínače automatického praporoování. Limit Switch Leaver of Automatic Festing Lubrication.	M 601 D	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
M601B	M601B/12a	Páčka spínače AP. Limit Switch leaver AP.	M 601 B	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 D	M 601D/3a	Záměna motorů verze M 601 D za verzi M 601 B. Replacement of Engines version M 601 D under the version M 601 B.	M 601 D	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37	Z 37/103	Letová příručka letounů Z 37 A. Flight Manual of Z 37 A Aircraft.	Od v.č. 832 501 provozovat dle LP dok. č. DO-Z37A-1011.1 From Ser. No. 832 501 operate according to Flight Manual No. DO-Z37A-1011.1	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 D	M 601 D/5a	Výměna signalizátoru třísek. Change of Signalizator of Chips.	Motorů M 601 D uvedených v příloze bulletinu. Engines M 601 D installing in Bulletin's Supplement.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50	Z 50/26	Kontrola utažení šroubů na upevnění ložisek, pák řízení v křídle. Screw Tightening Check on Control Bearings, Stick Check in Wing.	Všech letounů Z 50 L a Z 50 LA. All Aircraft Z 50 L, Z 50 IA	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery
Z 50	Z 50/27	Kontrola horních závěsů motorového lože. Check of the Upper Hinges of the Engine Mounting.	Všech letounů Z 50 L a Z 50 LA. All Aircraft Z 50 L, Z 50 LA	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 MU Z 42 M Z 142	Z 42/25 Z 42/20 Z 142/10	Kontrola naplnění předového podvozku kapalinou a stlačeným vzduchem. Check of the Filling.of Undercarriage by Liquid and Drive Air.	Všech letounů Z 42 MU, Z 42 M, Z 43 a Z 142 All Aircraft Z 42 MU, Z 42 M Z 43 and Z 142	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 43	Z 43/21	Stanovení bezpečné životnosti podvozkových kol. Determination of the Undercarriage Lock Safe Life Time.	Všech letounů Z 43 All Aircraft Z 43.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 B M 601 D	M 601B/15a M 601 D/6a	Záznam do motorové knihy o přerušeném přistání Registration into the Engines' Book about the Interruption's Landing	M 601B a M 601D M 601 B and M 601 D	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 Z 142	Z 42/26 Z 142/11	Kontrola předního nosníku stabilizátoru na trhliny Check of the Front Girder of Stabilizer on the Cracks.	Všech letounů Z 42 M, Z 42 MU a Z 142 do v.č. 0364. All Aircraft Z 42 M, Z 42 MU and Z 142 to Ser. No. 0364	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 D	M 601D/7a	Hodnocení mechanického stavu RKK motorů M 601D vyrobených v r. 1983. Appreciating of RKK Power - loom of Engine's M 601 D producing in 1983 Year.	M 601 D	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 B M 601 D	M 601B/16a M 601D/8a	Kontrola seřízení bodu sepnutí a rozeptnutí spínače automatického prapоровání na OPH při 300 hod. prohlídce motoru. The Check of Adjusting of Button-up and Un-button point if Limit Switch of Automatic Festning Lubrication on OPH during the 300 Hours Check of Engine.	M 601 B M 601 D	Ihned po obdržení bulletinu Immediately after Bulletin delivery
Z 50	Z 50/28	Výměna lana směrového řízení po 100 hod. provozu. Exchange of Control System Cable after 100 Hours of Operation.	Všech letounů Z 50 LA do v.č. 030, u kterých nebyla GO. All Aircraft Z 50 LA to Ser. No. 030, at which was no Overhaul.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/12	Zkrácení pružiny zpětného ventilu. Spring of back Valve Reduction.	Všech letounů Z 142 do v. č. 0380 včetně. All Aircraft Z 142 to Ser. No 0380 including.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601D	M 601D/9a	Úprava záznamů do motorového záznamníku - evidence ekviv. cyklů. Modification of Registration into the Engines Book-Evidence of Equivalent Cycles.	Letounů v.č. 11-26, 11-31 pro Libyi. Aircraft Ser. No. 11-26, 11-31 for Libya.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 60-S	L 60S/03	Doplnění návodu k obsluze. Supplement of Manual Modification.	Všech letadel L 60 S All aircraft L 60 S	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 Z 142 Z 43	Z 42/29 Z 142/15 Z 43/22	Kontrola čističe paliva LUN 7620.01 The Check of Fuel Filter LUN 7620.01	Všech letounů Z 42, Z 142, Z 43 All Aircraft Z 42, Z 142, Z 43	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/16	Provozní omezení spočívající ve využívání palivových nádrží. Limitation of Operation consist in exertion of Fuel Tanks.	Všech letounů do v.č. 405 All Aircraft to Ser. No. 405	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
M 337 A AK M 137 A AZ	M337AK/1a M 337A/5a M 137A/11a M137AZ/6a	Úprava čerpadla LIN 5150.01 Modification of Pump LUN 5150.01	Všech čerpadel vyrobených do 1. 6. 1985 do v. č. 851 026 All Pumps produced to 1. 6. 1985 to Ser. No. 851 026.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50	Z 50/29	Kontrola na požární stěně, v místech uchycení závěsu mot.lože nožního ventilu únavových trhlin. The Check on the Fire Wall, in places of Fastening s of the Semi-Trailer of the Engine Mounting of the Foot Valve of Cracks.	Všech letounů Z 50 LA, Z 50 LS, do v.č. 0040. All Aircraft Z 50 LA, Z 50 LS, to Ser.No. 0040.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/17	Úpravy a omezení k odstranění vysazování motorů, z důvodu palubní instalace. Arrangement and Limitation to Elimination of Misfiretion of Engines, from Reason of Aircraft Installation.	Všech letounů do v.č. 0405. All Aircraft to Ser.No.0405.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 13 SW	SW13/005a	Kontrola motorů Mikron III.S z hlediska karbonizace. The Check of Engines Mikron III.S, with point of Carbonization.	Všech motorů Mikron III.S, všech dosud vyrobených kluzáků L 13 SW. All Engines Mikron III.S, all till producing Gliders L 13 SW.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 337 A, AK M 337 A, AZ	M 137A/12a M137AZ/7a M 337A/6a M337AK/3a	Úprava čerpadla LUN 5150.00. Modification of Pump LUN 5150.00.	Všech čerpadel vyrobených do 12.7.85, do v.č. 851-026. All Pumps producing to 12.7.85, to Ser.No. 851-026.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 462 RF	M462RF/41a	Kontrola ozubení náhonů přístrojů u motorů M 462 RF. The Check of Tothing's Races of Apparatus at M 462 RF Engines.	Motorů, které mají v letovém provozu odpracováno více než 600 hod. po GO. Engines, which worked in Operation more than 600 hours after Overhaul.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 13 SW	SW13/006a	Zvýšení karbonizace hlav válců motoru Walter Mikron III.S. Increasing of Carbonization of Head of Rolls Engine s of Walter Mikron III.S.	Výr.čísel: L 13 SW 830 001, 850 101, 840 002-840 010 včetně. Od v.č. 850 102 zajistí výrobce. Ser.No.: L 13 SW 830 001, 850 101, 840 002-840 010 including. From Ser.No. 850 102 will ensure Producer.	Při 50 hodinové prohlídce. At the 50 hours Inspection.
L 13	L 13/059	Sjednocení údajů o dobách do GO a životnosti. Unification Statements about GO Time-Interval and Limitation of Operation.	Technické příručky větroně L 13 - 4.vydání. Technical Manual of Glider L 13 - 4. Edition.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	Z 42/27	Doplnění postupů pro vybírání vývrtek a opuštění letadla. Supplement of Spin Recovery Procedures and Emergency Evaluation Procedures.	Všech Z 42 MU. All Aircraft Z 42 MU.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42	Z 42/28	Doplnění postupů pro vybírání vývrtek a opuštění letadla. Supplement of Spin Recovery Procedures and Emergency Evaluation Procedures.	Všech Z 42 M. All Aircraft Z 42 M.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/18	Upřesnění postupů pro spouštění motorů v LP a technickém popisu. Refinement of Engine Starting Procedures in Flight Manual and Technical Manual.	Všech letounů. All Aircraft.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 226 M Z 326 M Z 526 F AF, AFS Z 726	Z 226/26 Z 326/79 Z 526/60 Z 726/13	Výměna pístku zpětného ventilu vratného paliva. The Fuel Back-Valve Piston Change.	Všech letounů. All Aircraft.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 462RF	M 462RF/42a	Kontrola ozubení náhonů přístrojů ve skříní poh.při částečné prohlídce motorů M 462 RF. The Tothing's Check of the Engine Accessories Drive Case at the Partial M 462 RF Engine Inspection.	Motorů M 462 RF, před prodloužením doby do GO. M 462 RF Engines, before Overhaul Time-Interval Prolongation.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 42 M Z 42 MU	Z 42/ 30	Výměna pístku zpětného ventilu vratného paliva. The Fuel Back-Valve Piston Change.	Všech letounů do v.č. 0190. All Aircraft to Ser.No. 0190.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 43	Z 43/23	Výměna pístku zpětného ventilu, vratného paliva a zkrácení pružiny. The Fuel Back-Valve Piston Change and Spring's Reduction.	Všech Z 43 od v. č. 0001 - 0084. All Z 43 from Ser. No. 0001- 0084.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L 60S	L 60S-005a	Výměna přílohy v okruhu nožního řízení. The Change of Detail round the Foot Control.	Všech L 60 S. All L 60 S	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
L 60SFL	60SF-001a	Výměna přílohy v okruhu nožního řízení. The Change of Detail round the Foot Control.	Všech L 60 SF. All L 60 SF.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 L Z 50 LA Z 50 LS	Z 50/31	Provést kontrolu utahovacích momentů spoj. šrobů a kontrolu hor. závěsů mot. lože. Screw Tightening Check realization and Check of the Upper Hinges of the Engine Mounting.	Z 50 L a Z 50 LA do v. č. 030. Z 50 LS do v. č. 040. Z 50 L and Z 50 LA to Ser. No. 030. Z 50 LS to Ser. No. 040.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 50 LA Z 50 LS	Z 50/32	Výměna lan směrového kormidla. The Change of Control System Cable.	Z 50LS v. č. 0031 - 0040, 0042, 0043. Z 50 LA při GO na LS 0004, 0005, 0008, 0009, 0010, 0015, 0017. Z 50 LS Ser. No. 0031-0040, 0042, 0043 Z 50 LS during the Overhaul on LS 0004, 0005, 0008, 0009, 0010, 0015, 0017.	Ihned po obdržení bulletinu nebo po GO. Immediately after Bulletin delivery or during the Overhaul.
Z-142	Z 142/19	Upřesnění postupu vybírání vývrtek a textu LP. Refinement of Spin Recovery Procedure and Flight Manual Text.	Všech Z-142 od v.č. 0201 do 0425. All Z-142 from Ser. No. 0201 to 0425.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/20	Výměna ukazatele otevření paliv. kohoutu. The Change of opening Fuel Cock Indicator.	Všech od v. č. 0201 do 0425. All from Ser. No. 0201 to 0425.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37T	Z 37T/01	Let. příručka - upřesnění parametrů výkonů. Flight Manual - Function's Parameters Modification.	Všech letounů Z 37T výr. č. 001 - 024. All Aircraft Z 37T Ser. No. 001 - 024.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 37T	Z 37T/02	Zabudování pojist. ventilu do pneumatické soustavy ve vytápěné kabině pilota Mounting of Safety Valve to the Pneumatic System in the Heating's Cabin of Pilot.	Letounů výr. č. 0001 – 0010 Aircraft Ser. No. 0001 - 0010	Při výměně slotů dle o2/86. At the exchange of Slots according to 02/86
L 13SW	SW13-016a	Úprava přistávacího zařízení. Landing Gear Arrangement.	Všech do v. č. 860124 All to Ser. No 860124	Po obdržení bulletinu. After Bulletin delivery
L60 L60S L60SF	-001a -006a -003a	Kování L60.201 – 35.P1 spojovací vzpěry křídel s trupem. Forging of L60.201 - 35.P1 connecting Braces of Wings with Fuselage.	Všech letounů L60, L60S, L60SF. All Aircraft L60, L60S, L60SF	Po výzvě podniku Aerotechnik. After Plant of Aerotechnik Call.
Mikron III. - S	M III. – S - 002a	Doplnění návodu k obsluze. Supplement of Manual Modification.	Všech motorů Mikron III.–S All Engines Mikron III. - S	Dnem schválení SLI. Date of State Aviation Inspection Approval
Z 42	Z 42/31	Sjednocení postupu při vybírání vývrtky. Unification of Spin Recovery Procedure.	Všech Z 42 M, MU výr. č. 001 - 190. All Z 42 M, MU, Ser. No. 001 - 190.	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 326 Z 526 Z 726	Z 326/81 Z 526/62 Z 726/15	Kontrola svárů na kostře trupu. The Check of Welds on the Fuselage's Airframe	Všech Z 326, 326 A, Z 526, 526 A, AF, AFS, FL, Z 726 All Z 326, 326 A, Z 526, 526 A, AF, AFS' FL' Z 726	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 B D E Z	M601B/18a M601D/11a M601E/1a M601Z/1a	Úprava textu příručky pro technický provoz motoru M 601. Modification of Manual's Text for Technical Operation of M 601 Engine.	M 601 B, D, E, Z	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M 601 E	M601E/2a	Změna textu příručky pro technický provoz motoru M 601. The Change of Manual's Text for Technical Operation of M 601 Engine.	M 601 E	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
Z 142	Z 142/21	Montáž zpětného ventilu na výstupu z pravé nádrže Back-Valve on the Outlet of the Right Tank Introduction.	v. č. 0201 do v. č. 0425 Ser. No. 0201 to Ser. No. 0425	Dnem schválení Date of Approval
Z 142	Z 142/22	Výměna listů v LP a TP. The Change of Sheets in the Flight Manual and Technical Manual	v. č. 0421, 0444 Ser. No. 0421, 0444	Dnem schválení Date of Approval
Z 526- - AFS	Z526/63	Vizuální kontrola na trhliny Visual's Check on the Cracks.	Všech Z 526 AFS All Z 526 AFS	Dnem schválení Date of Approval
M462RF	M462RF/ 43a	Zvýšení životnosti motoru M 462 RF. Increasing of the Life Time of M 462 RF Engine.	M 462 RF	Po schválení After Approval

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
L60 S L60 SF	L60 S- L60 SF-0042	Změna úhlu seřízení stabilizátoru. The Change of Stabilizer's Rigging Angle.	Všech L60 S a L60 SF All L60 S and L60 SF	Podle výsledků dodatečné zkoušky. According to the Results of Additional Test.
M601 B M601 D M601 E	M601B/19a M601D/12a M601E/3a	Zavedení upravených kovových dopravních kontejnerů. Introduction of Arrangement Metallic Transport Containers.	M601 B, M601 D, M601 E	Ihned Immediately
Z 142 Z 43	Z 142/23 Z 43/24	Změna montáže kabinového hasicího přístroje. The Change of Cabin Fire Extinguisher Introduction	Z 142, Z 43	Ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin delivery.
M601 D M601 E M601 Z	M601D/13a M601E/4a M601Z/1a	Zavedení odpovědných lístků. Introduction of Answerable Tickets.	Uvedených verzí motoru M 601 Installing Versions of M 601 Engine	Ihned po obdržení Immediately after delivery
M 601 D M 601 E M 601 Z	M601D/14a M601E/4a M601Z/1a	Zaznamenávání počtu přistání při každém sejmutí motoru z letounu. Registration of the Landing's Number during every Dismantling of Engine from Airplane.	Uvedených verzí motoru M 601 Installing Versions of M 601 Engine	Ihned po obdržení Immediately after delivery
Z 142	Z142/25	Změna L.P. a Technického popisu The Change of Flight Manual and Technical Manual	Všech Z 142 All Z 142	Po obdržení After delivery
M462RF	M462RF/ 44a	Zvýšení životnosti motoru M 462 RF Extension of Life Time of M 462 RF Engine	M 462 RF	Po schválení After Approval
Walter Mikron	M IIIS-003a	Úpravy karburátorů Modifications of Carburetters	L-13 SW	Do 30 dnů po schválení SLI To 30 days after Approval of SAI
V508Z	V 508Z/2a	Změna seřízení vrtulové jednotky pro zvýšený vzletový výkon The Change of Propelling Unit for Increased Flight Output Adjustment	Letounů od 3. serie Aircraft from 3rd Series	Po schválení After Approval
M 601 B M 601 D M 601 E	M601B/20a M601D/17a M 601 E/7a	Seřízení přeskokového napětí jiskříšť 14 VA 41/R u systémů JT 607 C a JT 607 D Adjustment of Flashover Tension Spark Gaps 14 VA 41/R at the Systems JT 607 C and JT 607 D	Systémů JT 607 C a JT 607 D JT 607 C and JT 607 D Systems	Dnem 28. 11. 1988 Date of 28. 11. 1988
M601Z	M601Z/5a	Zvýšení výkonu a otáček motoru M 601 Z při max. vzletovém výkonu. Extension of Output and Engine speed M 601 Z at the Maximum Take-off Power.	M 601 Z letounů od 3. serie M 601 Z Aircraft from 3. Series	Po schválení After Approval
Z 142	142/26	Úprava letounu - snížení CO v kabině. Modification of Airplane - Decrease of Carbon monoxide in Cabin.	Letounů Z 142, které mají tlumič výfuku Z 142.6690 Aircraft Z 142 which have Exhaust silencer Z 142.6690	Po schválení After Approval
V508Z	V 508 Z/4a	Seřízení regulátoru otáček LUN 781503, pro kontrolu omezovače otáček vrtule u let. Z 37 T, 1. a 2 serie, t.j. s nižšími otáčkami pro vzlet. Adjustment of Speed Controller LUN 781503, for Control of Speed Limiter Propeller at Z 37 T Aircraft, 1. and 2. Series, it is with the lower Speeds for Take-off.	Letadel Z 37 T 1. a 2. serie. Z 37 T Aircraft 1. and 2. Series.	Po schválení After Approval.
Z 42 Z142 Z 43	Z 42/32 Z142/27 Z 43/25	Jednotný způsob oprav pružin hlavních podvozkových noh; v případě koroze, rýh, atd. Repair's Basic Method of Springs of Main Undercarriage's Feet, in case of Corrosion, Grooves, etc.	Všech letounů Z 42 M, Z 42 MU, Z 142, Z 43. All Aircraft Z 42, Z 42 MU, Z 142, Z 43	Po schválení After Approval
Z 50	Z 50/33	Kontrola místa předpokládaného vzniku trhlin. Týká se závěsů směrového kormidla v horní části, vždy po 25 hodinách. The Check of Probable Location of Crack's Origins. Applicability Semi-Trailers of Control System at the Upper Part, after 25 hours always.	Všech letounů Z 50 LA, Z 50 LS, do v.č. 0060. All Aircraft Z 50 LA, Z 50 LS, to Ser. No. 0060.	Po schválení After Approval.
M III.A	M III.A -002 a	Oprava údajů v průvodní dokumentaci. Correction of Statements in the Guide Documentation.	Všech motorů Mikron III. A. All Engines Mikron III.A.	Po schválení. After Approval.
M 601D M 601E M 601Z	M601D/16a M 601E/6a M 601 Z/4a	Provoz zapalovacích svíček N 25 F-3. Service of N 25 F -3 Sparking Plugs.	Motorů M 601 D, E, Z. M 601 D, E, Z Engines.	Po schválení. After Approval.
M 601D	M601/17a	Výměna disků VT M 601-3220.6, určených výrobních čísel, při 1. GO The Change of VT M 601-3220.6 Disks, fixing's Ser. No., during the 1st GO	M 601 D	Při 1. GO During the 1st GO

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 42 Z 142	Z 42/34 Z 142/27	Stanovení bezpečného života podvozkových noh /8 000 přistání/ Determination of Safe Life Time Undercarriage's Feet /8 000 Landings/	Všech letounů Z 42 M, Z 42 MU, Z 142 All Aircraft Z 42 M, Z 42 MU, Z 142	Po schválení After Approval
Z 226 M MS	226M, MS/003 a	Kontrola stavu tělesa statického vyvážení křídélka. The Check of Position's Particle of Statical Balance Aileron.	Z 226 M, MS	Po schválení. After Approval.
Z 50 M	Z 50M/01	Upřesnění LP a TP. Flight Manual and Technical Manual Modification.	Všech letounů Z 50. All Aircraft Z 50.	Po schválení. After Approval.
M 601 E	M 601E/10a	Výměna disků VT č.výkr.M 601-3220.6. The Change of VT Disks, No. of Drawing M 601-3220.6.	Omezeného počtu motorů M601E. Limited Number of M 601E Engines.	Při GO. During the GO.
AQC 01/02	AQC 01/02 - 01/90	Výměna "litenové" tvarové podložky. The Change of "Lithium" Profile Filler.	ULLI-AQC 01/02 výr.č. 01/89- 04/89. Upevnění hrazdy kluzáku na kýl. ULLI-AQC 01/02 Ser.No. 01/89- 04/89.Dam of Glider on Keel Fastening.	Po schválení. After Approval.
Z 42 Z 142	Z 42/34 Z 142/28	Stanovení bezpečného života podvozkových noh(1.100 hod). Determination of Safe Life Time Undercarriage's Feet (1.100 hours).	Všech letounů Z42,Z142. All Aircraft Z42,Z142.	Po schválení. After Approval.
AQC 01	AQC 01/02 - 04/90	Zvýšená kontrola uzlu záďového rámu č.v.(2.02). Increased Control of back Frame Knot Ser.No.(2.02).	AQC-01/02.	19.4.1990
L 23	L 23/002a	Úprava záďového podvozku - výměna předního závěsu. Modification of Back Undercarriage - the change of Fore Hinge.	Všech kluzáků L 23 All Gliders L 23	Do 31.12.1990 To 31.12.1990
L 23	L 23/003a	Výměna záďového podvozku. The Change of Back Undercarriage.	L 23 v.č.907 601- 907 613 L 23 Ser.No.907 601- 907 613	Do 30.12.1990 To 30.9.1990
Z 50LS Z 50LA	Z 50/34 Z 50/02	Zkrácení intervalu prohlídek ze 100 na 25 hod.závěsu vzpěry VOP. Interval's Reduction of Overhaul from 100 on 25 Hours of Semi-Trailer's VOP Brace.	Z 50L,Z 50LS, Z 50 LA Z 50L,Z 50LS, Z 50 LA	Ihned po obdržení závazného bulletinu. Immediately after Mandatory Service Bulletin delivery.
L 23 Super- Blaník	L 23/004a	Předčasné samovolné vypnutí při vleku navijákem. Premature Spontaneous Throwing-out at the Tow by Winch.	v.č.907609-907617, 907620, 907621 Ser.No.: 907609-907617, 907620, 907621	31.10.1990
L 60SF L 60	005a 002a	Sjednocení životnosti a lhůt. Unification of Life Time and Terms.	Všech verzí. All Versions.	-
Z 326 Z 526 Z 726	Z 326/82 Z 526/64 Z 726/16	Změna podmínek pro provádění GO draku. The Change of Conditions for Taking Overhaul of Airframe.	Všech letounů/All Aircraft: Z326,Z326A,Z326M. Z526,Z526A,Z526M, Z526F, Z526AF, Z526L, Z526AFS, Z526AFS-V. Z726,Z726K.	15.11.1990
Z 126T Z 226M Z 226MS	Z126T-002 Z226M-002 Z226MS-004	Palubní osvětlení letounu. Deck Lighting of Aircraft.	Všech letounů: Z 126T,Z 226M, Z 226MS. All Aircraft: Z 126T,Z 226M, Z 226MS.	3.12.1990
M 601 D	M 601 D/20a	Výměna disku VT M 601 - 3220 - 6 určených výrobních čísel při GO motoru M 601 D. The change of VT M 601 - 3220 - 6 Disk fixing's Ser. No., during the GO of M 601 D Engine.	Motorů M 601 D. M 601 D Engines.	Ihned. Immediately.
M 601 E	M 601 E/13a	Kontrola tvrdosti hnacích ozubených kol u čerpadla LUN 6290.04-8. The Check of Hardness of Driving Toothed Wheels at the LUN 6290.04-8 Pump.	M 601 E určitých výr. čísel. M 601 E fixing's Ser. No.	-
M 601 D E Z	M 601 D/22a E/12a Z/10a	Změny používaných druhů olejů (některé druhy se již nevyrábějí). Changes of the Used Sorts of Oils (some Sorts are not produced).	M 601 D M 601 E M 601 Z	-
L 13SW	SW	Jednorázová prohlídka závěsů podvozku. One-day Inspection of Semi-Trailers Undercarriage.	Všech L 13 SW a L 13 SE. All L 13 SW and L 13 SE.	Ihned. Immediately.
VSO-10	7	Možnost zablokování křidélek. Locking Wings Possibility.	V.č. 150 001 až 150 083 všech kluzáků. Ser. No. 150 001 to 150 083 all Gliders.	Po obdržení. After delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
M 601 D	M 601 D/24a	Doplnění příručky pro tech. provoz mot. M 601 D pro let. PZL-106 BT KRUK. Supplement of Technical Manual of M 601 D Engine for PZL-106 BT KRUK Aircraft.	M 601 D zastavěných v PZL-106 BT. M 601 D built up in PZL-106 BT.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
L 23 L 13	011 a 067 a	Upřesnění akrobatického provozu. Acrobatic operation Modification.	Všech kluzáků. All gliders.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
Z 242	Z 242/03	Změna barevného označení otáčkoměru. The Change of coloured Designation of Engine-speed Indicator.	v.č.0541, 951, 065, 2, 3. Ser.No.0541, 951, 065, 2, 3.	Při současné prověrce přístrojů. At the Associate Check-up of Instruments.
L 23	014 a	Posunutí krajní zadní centráže na 40% SAT. Displacement of extreme back centre of gravity position on 40% SAT.	Všech kluzáků. All Gliders.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
L 23	015 a	Posunutí krajní zadní centráže na 40% SAT, úpravy letové příručky. Displacement of extreme back centre of gravity position on 40% SAT, Modifications of Flight Manual.	Kluzáků dodaných do SRN. Gliders transmitting to SRN.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
L 23	016 a	Omezení VNE s výškou. Limitation VNE with Altitude.	Všech kluzáků s let.příručkou Do L 23 1011.1 All Gliders with Flight Manual Do L 23 1011.1	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
Z 43	Z 43/26	Upřesnění let. příručky - výměna opěradel na padák. Determination of Flight Manual - the Change of Elbows on Parachute.	Všech Z 43. All Z 43.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
Z 126	Z 126	Změna intervalů provozních lhůt. Interval's Change of Overhaul Time.	Všech letounů Z 126, Z 126 T, Z 226 B, Z 226 T, M, MS All Aircraft Z 126, Z 126 T, Z 226 B, Z 226 T, M, MS	Po obdržení. After delivery.
M 337 A, AK	M 337 A/7a, M 337 AK/4a	Změna intervalů provoz. lhůt do GO z 1.000 h. na 2.000 h. Interval's Change of Overhaul Time from 1.000h. on 2.000 h.	Všech motorů vyrobených po 1.7.91 + 6 ks v.č. uvedených v bulletinu All Engines producing after 1.7.91 + 6 Parts Ser.No. positioning in Bulletin	Po obdržení. After delivery.
V 500 A	500A/4	Vydání nové technické příručky na vrtuli V 500 A. Edition of new Technical Manual on V 500 A Propeller.	Všech V 500 A. All V 500 A.	Po obdržení. After delivery.
L 13SW	SW 13-039a	Změna utahovacího momentu hlav válců. The Change of Tightening Moment of Head of Rolls.	Všech L 13 SW a L 13 SE. All L 13 SW and L 13 SE.	Do 10 dnů po obdržení. To 10 days after delivery.
L 13SW	SW 13-040a	Změny dokumentace. The Changes of Documentation.	Všech L 13 SW a L 13 SE. All L 13 SW and L 13 SE.	Po obdržení. After delivery.
Sluka LK 2	č.1/LK - 2	Úprava odzvušnění palivoměru ULL Sluka. Modification of Fuel Level Indicator's ULL Sluka Venting.	Všech vyrobených LK-2. All producing's LK-2.	Do 6 týdnů - po obdržení. To 6 weeks - after delivery.
L 13 SE	SW 13-041a	Změna v Letové příručce. The Change of Flight Manual.	Všech L 13 SE. All L 13 SE.	Po obdržení bulletinu. After Bulletin delivery.
VSO 10	8	Zvýšení celkové provozní lhůty. Increasing of all Overhaul Time.	Všech kluzáků. All gliders.	Po obdržení. After delivery.
AQC 01/02	11	Doplnění údajů do technické dokumentace. Supplement of Statements to the Technical Documentation.	AQC 01/02.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
AQC 03	12	Doplnění údajů do technické dokumentace. Supplement of Statements to the Technical Documentation.	AQC 03.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
AQC 01/01	13	Zamezení možnosti vniknutí kovové koncovky hadice do prostoru vrtule. Prevention of Possibility Penetration of the Metal Ending Tube into the Space of Propeller.	AQC 01/02.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
Sluka LK-2	3/LK-2	Výskyt nekvalitních ocel. trubek. Kontrola rámu ocasních ploch LK-2. Occurrence of not-qualitative Stell Tubes. The Check of Frames of Tail Areas LK-2.	LK-2 - Sluka	Po obdržení. After delivery.
L 60	L 60003a L 60S012a L 60SF 006a	Zvýšení celkové provozní doby. Increasing of all Overhaul Time.	Všech letadel. All Aircraft.	Po obdržení. After delivery.
L 23	L 23/009a	Úprava záďového podvozku. Modification of Back Undercarriage.	Všech kluzáků. All gliders.	Po obdržení. After delivery.
MIIIA	MIIIA - 006a	Záměna pístních kroužků. Exchange of Piston Rings.	MIIIA všech All MIIIA	Po obdržení. After delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
MIIIA	MIIIA - 007a	Záměna oleje M8 AD. Exchange of M8 AD Oil.	MIIIA všech All MIIIA	Po obdržení. After delivery.
LK-2	č. 4	Zajištění kladek lan - řízení. Securing of Pulley - Cables - control.	LK-2 všech All LK-2	Do 15.3.1992. To 15.3.1992.
AQC-01/02	č. 16/92	Oprava vidlice předového podvozku. Repair of the Fork of Nose Undercarriage.	AQC 01,02 všech All AQC 01,02	Ihned Immediately
AQC-01/02	č. 17/92	Oprava přepážky motorového lože. Repair of the Bulkhead of Engine Mounting.	AQC 01,02 všech All AQC 01,02	Ihned Immediately
L 23	L 23/010a	Úprava záďového podvozku. Modification of Back Undercarriage.	Do v.č. 91 79 21. To Ser.No. 91 79 21.	30.12.1992 30.12.1992
Z 50	Z 50/35	Zrušení časových omezení po GO. Cancellation of Time - Limitations after GO.	Všech Z50L/LA, LS, LE, LX, do v.č. 0080. All Z50L/LA, LS, LE, LX to Ser. No. 0080.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
L 40	13/L40	Snížení VNE (rychlosti) (na 250 km/hod). Reduction of VNE (speed) (on 250 km/h).	Všech L 40. All L 40.	Po obdržení. After delivery.
M 137 A, AZ	M 137A/12a M 137AZ/7a	Kontrola příruby pro uchycení vrtule V 503 A na trhlinky. The Check of Flange for the Fastening of V 503 A Propeller on the Cracks.	Letadla Z 50 M, Z 42. Aircraft Z 50 M, Z 42.	Po obdržení. After delivery.
Z 42 Z 142 Z 242 Z 142C	Z 42/36 Z 142/30 Z 242/2 Z 142C/1	Stanovení povoleného rozsahu akrobatického provozu a zpřesnění údržby závěsů. Determination of allowed capacity of acrobatic operation and modification of Semi-Trailers Maintenance.	Všech letadel Z 42, Z 142, Z 242, Z 142 C. All Aircraft Z 42, Z 142, Z 242, Z 142 C.	Po obdržení. After delivery.
LK-2	Z 6/LK-2	Stanovení počáteční životnosti letadla. Determination of Initial Life Time Aircraft.	Všech LK-2. All LK-2.	Po obdržení. After delivery.
Z 50	Z 50M/04	Upřesnění Letové příručky. Flight Manual Modification.	Všech letounů Z 50 M. All Aircraft Z 50 M.	Po obdržení. After delivery.
M 601 Z	M 601 Z/11a	Doplnění údajů do let. příručky. Supplement of Statements to the Flight Manual.	Všech M 601 Z. All M 601 Z.	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
M 601 D M 601 E M 601 Z	M 601 D/23a M 601 E/15a M 601 Z/12a	Doplnění údajů do let. příručky. Supplement of Statements to the Flight Manual.	Všech/All M 601 D, M 601 E, M601 Z.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
L 13 SW L 13 SE	SW 13-042a	Úprava otevírání kabiny. Modification of Opening of Cabin.	Všech L 13 SW, L 13 SE. All L 13 SW, L 13 SE.	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
KITFOX CS	KF - 001	Úprava letových příruček. Flight Manuals Modification.	v.č. 897, 1501, 1502, 1503, 1504 Ser. No. 897, 1501, 1502, 1503, 1504	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
L 23	L 23/013a	Úprava kluzáků dle požadavků FAA. Modification of Gliders according to Requirements of FAA.	Kluzáků dodaných do USA před vydáním TC 660 EU. Gliders which are supplied to USA before publication of TC 660 EU.	Ihned po obdržení. After delivery.
L 13SW	SW 13/039a	Oprava ZB SW 13-034. Correction of Mandatory Service Bulletin SW 13-034.	Všech kluzáků. All Gliders.	Po obdržení. After delivery.
L 23	L 23/008a	Oprava LP. Correction of Flight Manual.	Všech kluzáků. All Gliders.	Po obdržení. After delivery.
Z 42	Z 42/35	Seřízení výškového kormidla. Elevator's Adjustment.	Všech letounů Z 42, Z 42 M, Z 42 MU, Z 142, do výř.č. 535. All Aircraft Z 42, Z 42 M, Z42 MU, Z 142, to Ser. No. 535.	Při nejbližší kontrole. During the nearest Inspection.
L 23	012 a	Úprava stavění opěradla. Construction of Elbow Modification.	Kluzáků do v.č. 917930 včetně. Gliders to Ser. No. 917930 including.	Po obdržení. After delivery.
Z 142 Z 242	Z 142 C/3 Z 242 L/6	Výměna odkalovacích ventilů pal. nádrží. The Change of Discharge Valves of Fuel Tanks.	Z 142 C v.č. 0542-0550 Z 242 L v.č. 0540, 0541 Z 142 C Ser.No.0542-0550 Z 242 L Ser.No.0540, 0541	Po obdržení. After delivery.
Z 242	Z 242/5	Úprava svěrného spoje - pohonné jednotky. Modification of Point Connection - Drive Unit.	Všech letounů Z 242/5. All Aircraft Z 242/5.	Ihned. Immediately.
M 601 E	M 601 E/16a	Doplnění technické dokumentace (Příruček). Supplement of the Technical Documentation (Manuals).	M 601 E	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
M 601 D	M 601 D/25a	Doplnění technické dokumentace (pouze pro zástavbu do letadla PZL 106-KRUK TURBO). Supplement of the Technical Documentation (for the building-up to the PZL 106-KRUK TURBO Aircraft only).	M 601 D	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
M 601 B	M 601 B/21a	Změna používaných mazacích a konzervačních olejů. The Change of Oils, which are used for Lubrication and Conservation.	M 601 B	Ihned po dodání. Immediately after delivery.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiment
1	2	3	4	5
M 601 T	M 601 T/1a	Kontrola průchodovosti otvorů ve šroubení pro odvodu oleje. The Check of Passes of Bolt Holes for Venting of Oil Tank.	M 601 T v.č.914 001 T, 002 T, 922001 T + 003 T. M 601 T Ser.No. 914 001 T, 002 T, 922001 T + 003 T.	Ihned po schválení bulletinu.
Z 126 Z 226 Z 326 Z 526	Z 126/30 Z 226/30 Z 326/84 Z 526/67	Dodatečná kontrola stanovených životně důležitých uzlů. Additional Check of rated viable important points.	14 letounů vybraných výrobních čísel 14 Aircraft of Special Ser. No.	Ihned po schválení bulletinu. Immediately after Bulletin Approval.
VT16/116	15/VT116	Možnost obnovení způsobilosti. Possibility of Renewal Airworthiness.	Vybraných kluzáků. Special Gliders.	Dnem schválení SLI. Date of State Aviation Inspection Approval.
M4-III M6-III	M4-III/35a M6-III/44a	Kontrola vnitřních prostor motorů na korosi a úprava provozních lhůt. The Check of inside Engine Compartments on corrosion and Modification of Overhaul Time.	M4-III M6-III	Ihned po dodání. Immediately after delivery.
Z 142C	Z 142C/4	Provedena úprava kladky vyvažování. Modification of Pulley balancing finished.	Z 142C v.č.0525 a od v.č.0542 do 0550 Z 142C Ser.No.0525 and from Ser.No.0542 to 0550.	30. ledna 1994 30th January 1994
L 23	L 23/022a	Změna v příručce pro údržbu (DO.L23.1031.3). The Change in Maintenance Manual (DO.L23.1031.3).	v.č. 938 101 a násled. Ser.No.938 101 and following.	Po obdržení. After delivery.
Z 43	Z 43/27a	Ochrana palivového potrubí. Protection of Fuel Piping.	Všech letounů Z 43. All Aircraft Z 43.	Po 14 dnech po schválení SLI. After 14 days after State Aviation Inspection Approval.
V 500A	V 500A/5a	Příruba vrtulová - kontrola trhlinky. Flange of Propeller - the Check of Crack.	Všech vrtulí V 500A. All V 500A Propellers.	Po obdržení. After delivery.
V 500A	V 500A/6a	Příruba vrtulová - kontrola trhlinky. Flange of Propeller - the Check of Crack.	Všech vrtulí V 500A. All V 500A Propellers.	Po obdržení. Nahrazuje Bulletin V 500A/5a. After delivery. Bulletin replaces Bulletin V 500A/5a.
L 23	L 23/022a	Změna v příručce pro údržbu. The Change in Maintenance Manual.	Jen německé mutace. German Mutation only.	Dnem obdržení. Date of Delivery.
L 33	L 33/002a	Úprava na seriové provedení. Modification on Serial workmanship.	930 101 930 102 930 105 930 106	Dnem obdržení. Date of delivery.
L 23	L 23/018a	Závěs směrového kormidla. Semi-Trailer of Control System.	Do v.č. 948 130. To Ser. No. 948 130.	Dnem obdržení. Date of delivery.
M 601E	M 601E/17a	Doplnění tabulky režimu v tech. dokumentaci. Supplement of Regime's Table in Technical Documentation.	M 601E	Dnem doručení. Date of delivery.
KITFOX CS	ZB-KF-002	Úprava dokumentace. Modification of Documentation.	v.č.1501,1502,1503,1504 Ser.No.1501-1504	Po obdržení. After delivery.
Z 242 L Z 142 C	Z 242L/11a Z 142C/7a	Pružinový mechanismus nožního řízení. Spring-actuated mechanism of Foot Control.	Z 242L v.č. 541 - 659 Z 142C v.č. 556 - 559 Z 242L Ser.No.541 - 659 Z 142C Ser.No.556 - 559	Do 30 dnů po schválení SLI. To 30 days, after State Aviation Inspection Approval.
Z 242L	Z 242L/8	Úprava uchycení teleflexu ovládání regulátoru vrtule. Construction of Fastening of Teleflex's Control of Regulator's Propeller.	v.č. 0541, 0651 - 0659 Ser. No.0541, 0651-0659	Ihned po obdržení. Immediately after delivery.
Z 137 T	Z 137 T/1a	Změna v Letové příručce. Flight Manual Change.	Letounů Z 137 T do v.č. 051. Aircraft Z 137 T to Ser.No.051.	Po obdržení. After receipt.
V 508 D	V 508 D/2a	Provoz vrtulí V 508 D u PZL na letounech PZL 106 BT-601. Operation of V 508 D Propellers at PZL on PZL 106 BT-601 Aircraft.	21 ks vrtulí V 508 D. 21 V 508 D Propellers.	Dnem vydání 9.6.1994. Date of 9.6.1994 Edition.
Z 242 L	Z 242 L/12A	Oprava formálních nedostatků v Letové příručce Z 242 L a Údržbové příručce Z 242 L. The Correction of Formal Deficiencies in the Z 242 L Flight Manual and in the Z 242 L Maintenance Manual.	v.č. 654, 656, 660 a dále vyrobených. Ser. No 654, 656, 660 and further produced.	do 30 dnů od data schválení. Up to 30 days from Date of Approval.
Z 242 L	Z 242 L/9	Provedení rozválcování konců teleflex. trubek vsunovaných do průchodek. Execution of Roll-out Ends of Teleflex. Tubes being inserted into Bushings.	Všech letounů Z 242 L. All Aircraft Z 242 L.	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
Z 242 L	Z 242 L/7	Uvedení letounů do stavu odpovídající schválené kanadské konfigurace. Setting the Aircraft into the state corresponding with the certified Canadian configuration.	v.č. 0541, 0654, 0656. Ser. No. 0541, 0654, 0656.	Do 30 dnů od schválení SLI. Up to 30 days from Civil Aviat. Inspect. Approval.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
Z 242 L	Z 242 L/4	Výměna objímky na pravém zadním výfuku motoru a vzpěry. The Exchange of Sleeve on the Right Aft Exhaust of Engine and of the Strut.	Do v.č. 659. To Ser. No 659.	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
Z 242 L	Z 242 L/1	Oprava rozsahu hodnot tlaku oleje a V-A metru, změna hodnot pádové rychlosti, výměna štítků nouzového zdroje statického tlaku. Correction of Oil Pressure range values and V-A meter values, alternation of stalling speed values, exchange of Labels concerning Static Pressure.	Všech dosud vyrobených. All till produced.	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
Z 37 T Z 137 T	Z 37 T/13a Z 137 T/2a	Úprava přístroje LUN 5260.03. Modification of LUN 5260.03.	Všech letounů do v.č. 050. All Aircraft up to Ser. No. 050.	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
AB	AB - 002a	Změna schválené výstroje. The Change of Approved Equipment.	Všech horkovzdušných balonů Aerotechnik AB. All Hot-Air Balloons of Aerotechnik AB.	Dnem schválení SLI. Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.
Z 242 L	Z 242 L/12A	Oprava formálních nedostatků v Letové příručce a Návodu pro údržbu - Část I. Correction of Formal Deficiencies in the Flight Manual and in the Maintenance Instruction - Part I.	v.č. 654, 656, 660 a dále registrovaných v USA. Ser. No. 654, 656, 660 and further registered in USA.	Do 30 dnů od data schválení SLI. Up to 30 days from Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.
M 332 M 137 M 337	M 332/67a M 332 A/1a M 137 A/14a M 137 AZ/9a M 337/75a M 337 A/8a M 337 AK/5a	Stanovení kalendářní doby. Determination of Calendar-Period.	Všech uvedených motorů. All mentioned Engines.	Dnem schválení SLI. Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.
M 601 E M 601 F	M 601 E/18a M 601 F/1a	Doplnění údajů do Příručky pro zástavbu motorů M 601 E a M 601 F. Supplement of data in the M 601 E and M 601 F Engine Installation Manual.	Uvedených motorů M 601 E a M 601 F. Mentioned Engines M 601 E and M 601 F.	Dnem schválení. Date of Approval.
M 601 E M 601 F M 601F-32 M 601 T	M 601 E/19a M 601 F/2a M 601 F-32/1a M 601 T/2a	Zrušení dříve povolených volnoběžných otáček rotoru generátoru ng = 58 - 59 %. Cancelling of before Licensed Generator Rotor Idling Speeds.	Uvedených motorů. Mentioned Engines.	Datem schválení. Date of Approval.
M 601 D M 601 D-1 M 601 Z	M 601 D/26a M 601D-1/1a M 601 Z/13a	Kontrola nastavení volnoběžných otáček rotoru generátoru. (ng) The Check of Generator Rotor Idling Speeds Adjustment.	Uvedeného motoru. Mentioned Engine.	Dnem schválení. Date of Approval.
L 23	L 23/023a	Výměna listů letové příručky. The Exchange of Flight Manual Sheets.	Letové příručky Do L 23-1011.4. Flight Manual Do L 23-1011.4.	Před 1. letem s nástavci. Before the 1st Flight with wing tip extensions.
Z 50	Z50/36a Z50M/06a	Vystužení páky na odlehčovacích ploškách. Ballance Tabs Lever Reaning.	Všech letounů Z 50 LA, Z 50 LS, Z 50 LE, Z 50 LX, Z 50 M All Airplanes Z 50 LA, Z 50 LS, Z 50 LE, Z 50 LX, Z 50 M	Do 30 dnů od schválení SLI. Up to 30 days from the Civil Aviation Inspectorate Approval.
Z 142C	Z142C/5a	Úprava Letové příručky a Příručky pro údržbu I., II., týkající se hmotnosti letounu. Flight Manual and Maintenance Manual I., II., Modification, concerning the Weight of the Airplane.	Všech letounů Z 142 C All Airplanes Z 142 C	Do 30 dnů od data schválení. Up to 30 days from the Date of Approval.
Z 142 C	Z 142C/8a	Změny v Letové příručce a Příručce pro údržbu I., od 17. serie. Flight Manual and Maintenance Manual I. Changes, start ing with the 17th Series.	v.č. 560 a dále vyrobených Ser. No. 560 and further pro-duced	Do 30 dnů od data schválení. Up to 30 days from the Date of Approval.
Z 142 C	Z142C/9a	Zhodnocení výsledků nivelací a let. ověření. Evaluation of Levelling Results and Flight Tests.	Všech letounů Z 142 C All Airplanes Z 142 C	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
Z 242 L	Z242L/13a	Zhodnocení výsledků nivelací a let. ověření. Evaluation of Levelling Results and Flight Tests.	Všech letounů Z 242 All Airplanes Z 242 L.	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
L 33	L33/001a	Zesílení spoje trup - kíl. Connection Fuselage - Fin Strenghtenning.	v.č.920101, 920102, 920103 Ser. No. 920101, 920102, 920103	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
L 33	L33/004a	Změny v Letové příručce. Flight Manual Changes.	Letové příručky/Flight Manual Do L 33.1012.5	Po obdržení. After receipt.
L 40	14/L40	Prodloužení životnosti. Life Time Prolongation.	Všech letounů. All Airplanes	Po obdržení. After receipt.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Embodiement
1	2	3	4	5
M 337	M337/77a	Zástavba motoru M 337, se zamontovaným ventilem zvýšeného tlaku (č.v. Sh 0043). M 337 Engine Installation, with mounted Valve of Increased Pressure (Ser. No. Sh 0043).	M 337	Ihned po obdržení. Immediately after receipt.
M 18 A	M18/1/95	Zpracování ZB 142, 145, 146. Mandatory Bulletins 142, 145, 146 Execution	Všech letounů M 18 A All Airplanes M 18 A	Po obdržení. After receipt.
L 23	L13/021a	Oprava chyb tisku v Letové příručce The Correction of Prints Mistakes in Flight Manual	Letové příručky/ Flight Manual Do- L 23.1012.3	Po obdržení. After receipt.
Z 242 L	Z242L/14A	Oprava formálních nedostatků v Letové příručce a Údržbové příručce. The Correction of Formal Deficiencies in the Flight Manual and in the Maintenance Manual.	Z 242 L pro-vozovaných dle FAA č. A 76 FU Z 242 L operated according to FAA No. A 76 FU	30 dní po schválení SLI. 30 days after Civil Aviation Inspectorate Approval.
L 23	L 23/024a	Výměna rychloměrů. Air-speed Indicators Replacement.	v.č. 938101 až 938104 Ser. No. 938101 to the 938104	Po obdržení. After receipt.
KITFOX	ZB-KF-003	Úprava přistávacího zařízení. Landing Gear Modification.	v.č. 1501,1502 Ser. No. 1501, 1502	Po obdržení. After receipt.
L 33	L 33/005a	Úprava vstupů statického tlaku. Static Pressure Ports Modification.	v.č.: 9300101 až 930106, 930201 až 940220 Ser. No.: 9300101 to the 930106, 930201 to the 940220	Po obdržení. After receipt.
VSO 10	11/VSO10	Prodloužení životnosti. Life Time Prolongation.	Všech kluzáků. All Gliders.	Datem schválení. Date of Approval.
Z 242 L	Z242L/15a	Výskyt trhlin na tlumiči výfuku Cracks on the Exhaust Muffler Occurence.	Všech letounů. All Airplanes.	Datem schválení. Date of Approval.
Z 142C	Z142C/9a - rev.1	Nahrazuje Z 142 C/9a.Zhodnocení výsledků nivelací. Substitutes Z 142 C/9a.Evaluation of Levelling Results.	Všech letounů. All Airplanes.	Datem schválení. Date of Approval.
Z 242 L	Z 242L/13a - rev. +	Nahrazuje Z 242 L/13a. Zhodnocení výsledků nivelací. Substitutes Z 242 L/13a. Evaluation of Levelling Results.	Všech letounů. All Airplanes.	Datem schválení. Date of Approval.
Z 242 L	Z142L/16a	Oprava. Rozšíření (obálky) hmotností a centráží letounu. Airplane Weights and Center of Gravity Range Revision.	Všech letounů Z 242 L. All Airplanes Z 242 L.	Do 30 dnů od data schválení SLI. Up to 30 days from Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.
Z 50 M	Z50M/7a	Výskyt únavového lomu v závitové části vzpěry stabilizátoru. Thread's Part Fatigue Failure in Stabi-lizer's Strut Occurence.	Všech letounů Z 50. All Airplanes Z 50.	Do 30 dnů od schválení. Up to 30 days from the Date of Approval.
L 23	L23/025a	Změna Letové příručky Do L23 - 1012.1. Flight Manual Do L23 - 1012.1 Change.	Letové pří-ručky Do L23 - 1012.1. Flight Ma-nual Do L23 - 1012.1	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.
L 13	L13/071	Postup prodloužení doby do GO. General Overhaul Prolongation Procedure.	Všech kluzá-ků L 13. All L 13 Gliders.	Dnem schvále-ní SLI. Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.
Z 242 L	Z242L/7a - Rev. 1	Uvedení všech vyrobených letounů Zlín Z 242 L do stavu odpovídající schválené kanadské konfigurace. Setting all Zlín Z 242 L produced Aircraft into the state corresponding with the certified Canadion configuration.	v.č. 0541 a 0651 až 0659 Ser. No. 0541 and 0651 up to 0659.	Do 30 dnů od data schválení. Up to 30 days from the Date of Approval.
Z 242 L	Z 242L/10a	Sjednocení průvodní dokumentace a zavedení systému provozu a údržby. Incidental Documentation Unification and Introduction of Operation and Maintenance System.	v.č. 0541 a 0651 až 0670 Ser. No. 0541 and 0651 up to 0670.	Do 30 dnů od data schválení. Up to 30 days from the Date of Approval.

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
LETADLA - AIRCRAFT					
AB-2 AB-8	AB-003a	Výměna letové příručky a příručky pro údržbu. Flight Manual and Maintenance Manual Replacement.	Všech balonů AB-2, AB-8. All AB-2, AB-8 Balloons.	Do 90 dnů po vydání. Up to 90 days after Edition.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143L	Z143L/1a	Výměna pružin uzávěru vnějších nádrží. Auxiliary Tanks Cap Springs Replacement.	Letounů Z 143L od v.č. 0001 do 0005 a v.č. 0093 Aircraft Z 143L from Ser. No. 0001 up to Ser. No. 0005 and Ser.No. 0093.	Dnem schválení SLI. Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
Z242L	Z 242L/ 17a	Výměna pružin uzávěru vnějších nádrží. Auxiliary Tanks Cap Springs Replacement.	Od v.č. 0651 do v.č. 0676. From Ser. No. 0651 up to Ser. No. 0676.	Dnem schválení SLI Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z242L	Z 242L/ 12a Rev. 1	Rozšíření platnosti původního bulletinu Z 242 L/12a. Z 242 L/12a Original Bulletin Validity Extension.	v.č. 0541 a 0651 a výše. Ser. No. 0541 and 0651 and all next.	Dnem schválení SLI Date of Civil Aviation Inspectorate Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 33	L33/006a	Změny v Letové příručce. Flight Manual Changes.	Držitelů LP Do. L33.1012.5. AFM L33.1012.5 Holders.	Dnem doručení. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
AB	AB-004a	Výměna šňůry paraventilu. Parachute Line Replacement.	S/N 52 05 93, 55 05 94, 56 05 94	Před následující-cím vzletem. Prior to next Take-off.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z42 Z142 Z43	Z42/38a Z142/33a Z43/30a	Upřesnění údržby letadel ZLÍN, zařazených do předřazeného systému bez GO. ZLÍN Aircraft Maintenance Modification, put into the advanced Maintenance System without Overhauls.	Všech, které jsou zařazeny do systému bez GO. All, which are put into the Maintenance System without Overhaul.	1.9.1995	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L13	L13/073a	Změny v Příručce. Maintenance Manual Changes.	Příručky pro provoz a údržbu větroně L 13 Blaník bez generálních oprav. L 13 Blaník Sailplane Maintenance and Operation Manual without Overhauls.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M 601T	M601T/3a	Úprava olejového systému motoru M 601 T v letadle PZL-120 TB ORLIK. Oil System of the M 601 T Engine in PZL-120 TB ORLIK aeroplane Modification.	Všech motorů M 601T. ALL M 601 T Engines.	Po obdržení bulletinu. After Bulletin Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M-18	M-18/1	Zpracování Bulletinu 139 3009, 139 5013. Bulletin 139 3009, 139 5013 Processing.	Všech letounů M-18A. All M-18A Airplanes.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
BB	BB/3a	Závady hořáků. Burner's Defects.	Všech balonů BB. All BB Balloons.	Po obdržení, před vzletem. After Receipt, before Take-off.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143L	Z143L/3a	Změna krajní zadní centráže. Extreme Back Centre of Gravity Position Change.	Všech letounů Z143 L. All Z143 L Airplanes.	Ihned. Immediately.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
LK-2	LK-2/č.7	Úprava palivografu VLL LK-2. Fuel-graph VLL LK-2 Modification.	Letounů v.č. 8191090001 8193090115 Airplanes Ser.No.: 8191090001 - 8193090115	Ihned. Immediately.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 42 Z 142 Z 43	Z42/40a Z142/35a Z43/32a	Změna podmínek údržby přístrojů a agregátů. Conditions Maintenance of Apparatures and Aggregates Change.	Všech Z42 M, MU,Z142, Z43. All Z42 M, MU, Z142, Z43.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 42 Z 142 Z 43	Z42/39a Z142/34a	Upřesnění údržby letadel, zařazených do systému bez GO. Aircraft Maintenance Modification, put into the System without Overhauls.	Všech Z42, Z142, Z43, které jsou uvedeny v ZB. All Z42, Z142, Z43, which are put into the M.B.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
AB	AB-003a	Náhrada teploměru DTR-C 94, teploměrem DTR-BB. DTR-C 94 Thermometer Substitution, by DTR-BB Thermometer.	Všech balonů AB. All AB Balloons.	Před následující-cím vzletem. Before next Take-off.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z43	Z43/29a	Zákaz úmyslných vývrtek. Intentional Power of Spins Prohibition.	Všech Z43. All Z43.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142	Z142/32a	Zákaz úmyslných vývrtek. Intentional Power of Spins Prohibition.	Všech Z142. All Z142.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142C	Z142C/10a	Zákaz úmyslných vývrtek. Intentional Power of Spins Prohibition.	Všech Z142 C. All Z142 C.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
V500A	V500A/7a	Kontrola příruby rozvaděče P 7900.01 na trhlinky (v rozsahu Bulletinu 6a). The Flange of P 7900.01 Switchboard on Cracks Check (in accordance with Bulletin 6a).	Všech vrtulí, které byly vystaveny namáhání, při vývrtkách, s vyšším výkonem motoru. All Propellers, which were exposed to conditions of Strain, during the Power Spins, with higher Power output of Engine.	Dnem schválení. Date of Approval.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
V500A	V500A/8a	Doby do GO: I. varianta: 2000 hod. (1400) II. varianta: 1000 hod. (AK-700) Overhaul Time - Interval: I. alternate: 2000 hours (1400) II. alternate: 1000 hours (AK-700)	Vyrobené po 1.1.94 nebo generálkované po tomto datu. Produced after 1.1.94 or overhauled after this date.	Dnem schválení. Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143L	Z143L/2a	Oprava hodnot nevyužitelného množství paliva. Values of the unuseable Fuel Quantity Correction.	Všech letounů Z 143 L. All Z 143 L Airplanes.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 33	L 33/007a	Úprava nouzového odhozu kabiny. Cabin Emergency Release Modification.	v.č.: 930 203, 940 210, 940 304, 940 309 Ser. No.: 930 203, 940 210, 940 304, 940 309	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L13S W VIVAT 13SE VIVAT	SW 13-044a	Kontrola vedení lana levého ovladače vzdušných brzd. Cable Line Inspection of Airbrake left Controller.	Všech kluzáků. All Gliders.	ihned po obdržení. Immediately after receipt.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
L 23	L23/026a	Změny v Letové příručce. Airplane Flight Manual Changes.	Všech L 23 s LP L 23.1012.X. All L 23 with AFM L 23.1012.X.	Dnem doručení. Effective from the Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142C Z242L Z143L	Z142C/ 11a Z242L/ 18a Z143L/4a	Uvolnění hasicího přístroje z držáku. Looseness of the Fire Extinguisher from the holder.	Z 142C do v.č. 0653 Z 142L do v.č. 0691 Z 143L do v.č. 0006 a 0009. Z 142C to Ser.No. 0653 Z 142L to Ser.No. 0691 Z 143L to Ser.No. 0006 and 0009.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 200A L 200D	L200/125	Stanovení životnosti stabilizátorů. Stabilizers Life Time Determination.	Všech vyrobených stabilizátorů. All produced Stabilizers.	ihned po obdržení bulletinu. Immediately after Bulletin Receipt	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 200A L 200D	L200/126	Inventura provozovaných letadel. Airplanes in operation Inventory.	Všech vyrobených letadel. All produced Aircraft.	Po obdržení bulletinu, nejpozději však 1.9.1995. After Bulletin receipt, to the 1.9.1995 at the latest.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 200A L 200D	L200/127	Vydání Doplnku k Návodu k obsluze letounu L 200 A a L 200 D. Edition of the L 200 A and L 200 D Operating Manual Supplement.	Návodu L 200 A 2.vydání z r. 1961, L 200 D 2.vydání z VI/1962. L 200 A Manual, 2. edition 1961, and L 200 D Manual, 2. edition VI/1962.	Nejpozději do 1.2.1996. To the 1.2.1996 at the latest.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L23	L23/027a	Změny v provozně technické příručce. Maintenance Manual Changes.	Všech příruček. All Manuals.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z242L	Z242L/ 19a	Zamrznutí hlavní větve odvodu vzduchu z motoru. Freezing of the Engine Venting.	Všech letadel. All Aircraft.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z242L	Z242L/ 21a	Úprava výškového kormidla. Elevator Modification.	Všech letounů do v.č. 697 a letounů v.č. 0700, 0701, 0702, 0703. All Airplanes up to Ser. No. 697 and Airplanes Ser. No. 0700, 0701, 0702, 0703.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z242L	Z242L/ 22a	Náhrada pozinkovaných závleček v motorovém prostoru. Zincing Pins in Engine Compartment Replacement.	Všech letadel Z242 L do v.č. 0696 a letadel v.č. 0700 až 0703 včetně. All Z242 L Airplanes up to Ser. No. 0696 and Airplanes Ser. No. 0700 up to Ser. No. 0703 including.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
Z143L	Z143L/5a	Změna sig. světla, štítku a revize Letové příručky. Warning Light and Placard Change and Airplane Flight Manual Revision.	Všech letounů. All Airplanes.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
VT 16 VT 116	16/VT16 16/VT116	Uprava životnosti. Life Time Modification.	Všech kluzáků. All Gliders.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 13A	L13/074 a	Změna příručky pro obsluhu, údržbu a opravy kluzáků L 13A. Maintenance Manual for L 13A Glider Change.	Všech kluzáků. All Gliders.	Dnem obdržení. Effective from the Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 13A	L13/075a	Změna Letové příručky kluzáku L 13A. Airplane Flight Manual for L 13A Glider Change.	Všech kluzáků. All Gliders.	Dnem obdržení. Effective from the Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M332 M332 A, AK M137 A, AZ M337 M337 A,AK M132 A,AK	M332/70a M332A/ 2a M332AK/ 1a M137A/ 15a M137AZ/ 10a M337/81a M337AK/ 6a M337AK.1/1a M132A/ 1a M132AK/ 1a	Používání hlavy válce Sc 2706 s označením "Z". Cylinder head Sc 2706 with "Z" designation Use.	Všech typů a verzí motorů M 332, M 132, M 337, M 137. All Types and versions of M 332, M 132, M 337, M 137 Engines.	Dnem schválení. Effective from the date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 50 Z 50M	Z50/37a Z50M/ 08a	Ojedinelý výskyt poruchy lana směrového řízení. Sporadic Occurrence of Rudder Cable Failure.	Všech letounů Z 50 LE, Z 50 LS, Z 50 LX, Z 50 M. All Z 50 LE, Z 50 LS, Z 50 LX, Z 50 M. Airplanes.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z242L	Z242L/ 20a	Změna omezení letové způsobilosti. Airworthiness Limitation Change.	Všech letounů Z 242 L od v.č. 0657 včetně. All Z 242L Airplanes, from Ser. No. 0657 including.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 126 Z 226 Z 326 Z 526 Z 726	Z126 Z226/32a Z326/86a Z526/69a Z726/19a	Ojedinelý výskyt koroze, na pásnicích hlavního nosníku křídla. Sporadic Occurrence of Corrosion, on Flanges of the wing main beam.	Všech/All Z 126, Z 226 B, Z 226 T, Z 326, Z 326 A, Z 526 Z 526 A, Z 526 AS, Z 526 F, Z 526 L, Z 526AFS, Z 726, Z 726 K.	Po schválení SLI. After Civil Aviation Inspectorate Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143L	Z143/6a	Možné uvolnění přední sedačky. Possible Release of the front Seat.	Všech letounů Z143L do v.č. 0009 mimo v.č. 0008. All Z143L Airplanes to Ser.No. 0009 except for Ser.No. 0008.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143L	Z143L/1a - Rev.1	Možné uvolnění drátěného kroužku - pojistky. Possible Release of the wire retaining ring.	Letounů Z143L od v.č. 0001 do v.č. 0005 a v.č. 0093. Z143L Airplanes from Ser.No. 0001 to Ser.No. 0005 and Ser. No. 0093.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142C	Z142C/ 12a	Doplnění postupu přestružování závěsů křídel do MM II. Supplementation to the Procedure of rereaming of Wing's Hinges into the MM II.	Všech Z142C. All Z142C.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z50M	Z50M/ 09a	Výměna pryžové hadice v olejové nádrži. Rubber Hose in the Oil Tank Replacement.	Všech Z50M. All Z50M.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L200 A,D	L200/128	Sjednocení životnosti ramene zlomovací vzpěry. Life Time of Breakstrut arm Unification.	Všech L200 A,D. All L200 A,D..	Viz přílohu bulletinu. See Supplement of Bulletin.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z42 Z43 Z142 Z242L Z143L	Z42/42a Z43/34a Z142/37a Z142C/13a Z242L/24a Z143L/8a	Kontrola a vymezení vůlí v závěsech podvozkových noh. Check and Elimination of the plays in suspensions of undercarriage legs.	Všech Z42, Z43, Z142, Z242L, Z143L. All Z42, Z43, Z142, Z242L, Z143L.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
AB	AB-006a	Prasklý rám koše - prohlídka a zavaření. Broken Frame of Balloon Basket - Inspection and Welding.	Všech balónů AB s hořákem HB-2. All AB Balloons with HB-2 burner.	Dnem schválení. Effective from the Date of Approval.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
L-23	L23/029a	Doplnění Letové příručky L-23. Flight Manual L-23 Supplementation.	Všech kluzáků L-23 vybavených danými příručkami. All L-23 Gliders which are furnished with existing Manuals.	Dnem doručení. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L-23	L-23/028a	Doplnění Maintenance Manuálu L-23. Maintenance Manual L-23 Supplementation.	Kluzáků L-23 s MN Do-L23-1031.3. L-23 Gliders with MN Do-L23-1031.3.	Dnem doručení. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L-13A	L13/074a	Změny v příručce pro údržbu. Maintenance Manual Changes.	Kluzáků L 13A. L 13A Gliders.	Dnem obdržení. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 126	Z126/31a	Uvolněné ložisko na předloze výškového kormidla. Loose Bearing on the Countershaft of Elevator.	Všech Z 126. All Z 126.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M 601D M 601E M 601E-21	M601D/ 27a M601E/ 20a M601E/21/1a	Omezení životnosti oběžných lopatek GT, č.výkresu M 601-3372.6. Life Time of GT Impeller Blades Limitation, No. of Drawing M 601-3372.6.	výr. čísel motorů - viz seznam. Ser. No. of Engines - see List.	Do 1.000 hod. nebo 1.000 cyklů. To the 1.000 hours, or 1.000 Cycles.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z 143 L	Z143L/7a	Možnost nasátí trávy (nečistot) do difusoru karburátoru. Suck of Grass (Dirts) into the Carburettor Possibility.	Všech Z 143L. All Z 143L.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 50 M	Z50/10a	Oprava údajů v Technickém po-pisu. Data Correction in Technical Manual.	Všech Z 50M. All Z 50M.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 143 L	Z143/10a	Změna omezení přední centráže z 20% na 21%. Change in Limitation of the front Centre of Gravity Position from 20 % to 21%.	Všech Z 143L kromě v.č. 004, 007, 0014, 0012. All Z 143L Except Ser.No. 004, 007, 0014, 0012.	Ihned po obdržení Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 242 L	Z242L/19a	Možnost zamrznutí odvodušnění motoru. Freezing of Engine Breathing Possibility.	Všech Z 242L. All Z 242L.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z 242 L	Z242L/23a	Reedice příručky Návod pro údržbu Z 242 L. Maintenance Manual for Z 242L Re-edition.	Všech letounů Z 242L. All Z 242L Airplanes.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 23	L 23/030a	Změny v Letové příručce. Flight Manual Changes.	Příruček Do-L23.1012.5. Do-L23.1012.5 Manuals.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 143 L	Z143L/12a	Konstrukční úpravy od v.č. 0015 v Letové příručce a MM I. Design Modifications from Ser. No. 0015 in the Flight Manual and MM I.	Od v.č. 0015. From Ser. No. 0015.	Ihned po obdržení Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 143 L	Z143L/11a	Revize Návodu pro údržbu Z 143 L, Část I. Instruction of Z 143 L Maintenance Manual - Part I. Revision.	Všech letounů. All Z 143 L Airplanes.	Ihned po obdržení Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L-13	L13/074a	Změny v příručce pro údržbu. Maintenance Manual Changes.	Příruček Do L13A-1031.1. Do L13A-1031.1 Manuals.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z43	Z43/28a	Prodloužení životnosti letounu nad 3.600 letových hodin. Aircraft Life Time Prolongation over 3.600 Flight Hours.	Všech Z 43. All Z 43.	Ihned po prodloužení. Immediately after Prolongation.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142	Z142/36a	Zavedení systému údržby letounů Z 142 bez GO. Z 142 Aircraft Maintenance System without Overhaul Introduction.	Všech Z 142. All Z 142.	Ihned po schválení. Immediately after Approval.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z37	Z-37/114	Vydání Letové příručky a doplňku průvodní dokumentace pro letoun Z-37A, modifikace C2,C3. Flight Manual Edition and Documentation Supplement for Z-37A Airplane, C2, C3 Modification.	Letounů Z-37, Z-37A, s modifikací C2, C3. Z-37, Z-37A, Airplanes, with C2, C3 Modification.	5.2.97 5.2.97	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
V508 V508D- AG V508Z V510 V510T V510A G	V508/76 V508D- AG/1b V508Z/3b V510/7b V510T/1b V510AG/1b	Opakované prodloužení ka-lendární doby do GO. Repetitory Prolongation of Calendar - Period up to the Overhaul.	Všech vrtulů uvedených typů, vyjma: a) V 508D, Z vyrobených před rokem 1989 a potvrzovaných na zemědělských letadlech b) V 510, V508D, nestandardní zástavby na letadle "Orlík" Turbo King. All Propellers of mentioned Types, except: a) V508D, Z produced before 1989 and delivery for agronomical Airplanes. b) V510, V508D, non-standard installations on the "Orlík" Turbo King Airplane.	17.1.97 17.1.97	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L23	L23/031a	Změna Letové příručky. Flight Manual Change.	Letové příručky Do-L23. 1012.5 (metrické údaje). Flight Manual Do-L23.1012.5 (Metric Data).	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z43	Z43/35a	Zvýšení počtu přistání podvozkových kol na 6.000. Number of landing of Undercarriage wheels up to 6.000 Increase.	Všech Z43. All Z43.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L23	L23/0329	Změny v Letové příručce. Flight Manuals Changes.	Letových příruček. Flight Manuals.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z142 L	Z142/36a	Provoz Z142 bez GO. Z142 Operation without Overhaul.	Všech Z142. All Z142.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143 L	Z143L/13a	Možnost nasátí trávy + revize LP. Intake of Grass Possibility + FM Revision.	Všech Z 143 L s německou verzí LP. Dokument č. DOK 005.013. All Z 143 L with German Version of FM. Document No. DOC 005.013.	ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z143 L	Z143L/14a	Nový systém měření paliva - nový maják FS 4400. New System of Fuel Measurement - new FS 4400 Beacon.	Všech Z 143 L. All Z 143 L.	ihned. Immediately.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 23	L23/027a	Změny v provozní technické příručce. Maintenance Manual Changes.	Příručky D-L23 1031.4 - německá D-L23 1031.4 Manual German.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 50	Z50/38a	Porucha odtrhové spojky impulsních magnet D - 2000, D - 3000. Unstick Clutch of Impulsive Magnetos D - 2000, D - 3000 Failure.	Všech Z 50 LS, LX, LE. Z 50 LS, LX, LE.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z 42	Z42/41a	Zavedení provozu letounu Z 42 M, Z 42 MU bez GO. Introduction of Z 42 M, Z 42 MU Operation without Overhaul.	Všech Z 42 M, Z 42 MU. All Z 42 M, Z 42 MU.	Ihned po obdržení. Immediately after Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 43	Z43/33a	Údržba Z 43 bez GO. Z 43 Maintenance without Overhaul.	Všech letounů do 3. serie. All Airplanes up to 3. Serie.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 242 L	Z242L/25a	Možnost montáže nevhodného odkalovacího ventilu olejové instalace s výrobní vadou. Possibility of Improper Installation of Oil System Drain Valve with Production Flaw.	Všech do v.č. 0708 a v.č. 0727 a 0728. All to Ser. No. 0708 and Ser.No. 0727 and 0728.	Před dalším letem. Before further Flight.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z 142 C	Z142C/11a - Rev.1 Z242L/ 18a - Rev.1 Z143L/ 4a - Rev.1	Výměna držáku hasicího přístroje T1 FM-100. T1 FM-100 Fire Extinguisher Holder Replacement.	Všech Z142C do v.č. 0563 včetně. Všech Z242L do v.č. 0691 včetně. Všech Z143L do v.č. 0006 a v.č. 0009. All Z142C to Ser.No.0563 inclusive. All Z242L to Ser.No. 0691 inclusive. All Z143L to Ser.No. 0006 and Ser.No. 0009.	Nejbližší 100 hod. prohlídka. The nearest 100 hours Inspection.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
Z 43	Z43/36a	Údržba Z 43 bez GO. Z 43 Maintenance without Overhaul.	Všech letounů od 4. serie. All Airplanes form Series No. 4 and up.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 50 Z 50M	Z50/40a Z50M/12a	Možnost poškození uchycení zadního závěsu stabilizátoru. Possibility of Rear Hinge of Stabilizer Fastening Damage.	Všech letounů Z 50 LA, LS, LE, LX, M. All Z 50 LA, LS, LE, LX, M Airplanes.	Před dalším vzletem. Before further Flight.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
Z 50 Z 50M	Z50/41a Z50M/13a	Možnost překročení životnosti s ohledem na toleranci technické prohlídky. Possibility of exceeding Life Time in respect to Technical Inspection Tolerance.	Všech letounů Z 50 L, LA, LS, LE, LX, M. All Z 50 L, LA, LS, LE, LX, M Airplanes.	Při náletu 900 hodin. During air-raid 900 hours.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 13	L13/078a	Měření vůle vyvažovací plošky. Measurement of Trim Tab play.	Technické příručky L 13. L 13 Maintenance Manual.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 13	L 13/079a	Změny v příručce pro údržbu, bez generálních oprav. Maintenance without Overhauls Manual Changes.	Příručky pro údržbu, bez generálních oprav L13 L13 Maintenance without Overhauls Manuals	Po obdržení After Receipt	Bez vlivu na bezpečnost Not Safety related
L 13	L 13/81a	Změny v příručce pro údržbu. Maintenance Manual Changes.	Příruček pro údržbu L13a (česká, německá) L13A Maintenance Manuals (Czech, German)	Po obdržení After Receipt	Bez vlivu na bezpečnost Not Safety related
Z 143L	Z 143L/ 15a	Nový systém měření paliva od v.č. 0023. Rozšíření seznamu vybavení. New System of Fuel Measurement from Ser.No.0023. List of Equipment Extension.	Letových příruček DOK 005.011 DOK 005.012 DOK 005.012US Flight Manuals DOC 005.011 DOC 005.012 DOC 005.012US	Po obdržení bulletinu After Bulletin Receipt	Bez vlivu na bezpečnost Not Safety related
L 23	L 23/033a	Změny v příručce pro údržbu. Maintenance Manual Changes.	Příruček pro údržbu L23 Super-Blaník L23 Super-Blaník Maintenance Manuals	Po obdržení After Receipt	Bez vlivu na bezpečnost Not Safety related
L 33	L 33/008a	Výměna hlavních závěsů křídla. Main Wing's Hinges Replacement.	033 v.č.: 0101-0308 0310-0316 0318-0408 0410 033 Ser. No.: 0101-0308 0310-0316 0318-0408 0410	Nejpozději do 1.500 hodin. Up to the 1.500 hours at the latest.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.
L 60 L 60S L 60 SF	L 60-004a L 60S-015a L 60SF-008a	Změny systému údržby. Maintenance System Changes.	Všech L 60, L 60S a L 60SF Brigadýr. All L 60, L 60S and L 60SF Brigadýr Airplanes.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 33	L 33/009a	Změny v Letové příručce. Flight Manual Changes.	Držitelů Letové příručky Do L33.1011.1. AFM L 33.1011.1 Holders.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
BB	BB/6a	Změna LP pro balóny vybavené ventilem typu SMART. Flight Manual Change for Balloons with SMART Vent.	Balónů se SMART ventilem Balloons with SMART Vent.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 33	L 33/010a	Změna příručky pro údržbu Do-L33.1031.1. Maintenance Manual Do-L33.1031.1 Change.	Držitelů příručky Do L33.1031.1. Maintenance Manual Do-L33.1031.1 Holders.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 23 Super Blaník	L 23/034a	Změna v LP. Flight Manual Change.	Držitelů příručky Do-L23.1012.4 - německá Flight Manual Do-L23.1012.4 Holders - German	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 242 L	Z 242 L/ 19a - Rev. 2	Úprava odvodu vzduchu motoru. Engine Breathing Modification.	1) Všech Z242L do v.č. 0730 včetně. 2) Všech Z 242L. 1) All Z242L to Ser. No. 0730 including. 2)All Z242L.	Při nejbližší 100 hod. prohlídce nebo před přechodem na zimní provoz. During the nearest 100 hours Inspection or before Transition on Winter Operation.	S vlivem na bezpečnost. Safety related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
Z 242 L	Z 242 L/ 31a	Revize omezení letové způsobilosti. Airworthiness Limitations Revision.	Všech Z 242L. All Z 242L.	Po obdržení. After Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M 337 AK	M337AK/17a	Pouze pro motory provozované u ČSA. Only for Engines operated at CSA.	motorů v.č./Engines Ser.No. 796 1054, 1055 1196 1001 1002	Na základě objednávky ČSA (české armády). On the basis of the CSA Order (Czech Army).	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
M 332/ M332A M332AK M337/ M337A M337AK M132A M137AK M137A M137AZ	M332/76a, 10a M332AK/ 9a M337/86a, 12a M337AK/ 9a M132A/7a, 7a M137A/18a, 13a	Přehled dokumentace. Summary of Documentation.	Sjednocení a aktualizování dokumentace uvedených motorů. Unification and actualisation of Documentation of quoted Engines.	Na základě objednávky ČSA (české armády). Dnem po obdržení bulletinu. On the basis of the CSA Order (Czech Army). Effective from the Date of Bulletin Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
L 13 L 13A L 13AC	L 13/082a	Označení správné montáže výškového řízení. Designation of correct Installation of Altitude Regulation.	Všech kluzáků. All Gliders.	Nejbližší prohlídka A. The nearest Inspection A.	S vlivem na bezpečnost. Vydává se PZZ. Safety related. It is edited PZZ.
L 13SW L 13SE L 13SEH L 13SL L 13SDM L13SDL	SW13-045a SEH13-003a SL13-002a	Označení správné montáže výškového řízení. Designation of correct Installation of Altitude Regulation.	Všech motorových kluzáků. All Gliders.	Okamžitě. Immediately.	S vlivem na bezpečnost. Vydává se PZZ. Safety related. It is edited PZZ.
M601E -11	M601E-11/ 3a	Úprava kapitoly "Omezení letové způsobilosti" v Příručce pro údržbu turboprotulového motoru W 601 E-11 (č.příručky 0982301 - 1.10.95) Chapter Modification "Airworthiness Limitation" in Maintenance Manual of W 601 E-11 Turbo-prop Engine. (No.M.0982301 - 1.10.95).	Motorů M601 E-11. M 601 E-11 Engines.	Po obdržení Bulletinu. After Bulletin Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety related.
Z 37 Z 37A	Z 37/120	Návod na obsluhu a údržbu letadla z 37A - nové vydání Maintenance Manual for Z 37A - new edition.	Všech letadel Z 37. All Z 37 Airplanes.	Dnem doručení. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
Z 50L, LA, LS, LX, LE, Z 50M	Z 50/43a Z 50M/15a	Prodloužení životnosti na 1.200 let. hodin. Změna systému údržby. Life Time Prolongation on 1.200 Flight Hours. Maintenance System Change.	Všech. All.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
Z 143L	Z 143L/ 19a	Nová příručka pro údržbu. New Maintenance Manual.	Všech. All.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
Z -126, Z 226 Z-326, Z 526, Z 726	Z 126, Z226/34a Z326/87a Z526/70a Z726/20a	Revize životnosti a údržby letounů. Revision of Life Time and Maintenance Aircraft.	Všech. All.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
L 33L Sóló	L33/011a	Doplnění metrických jednotek do Letové příručky. (Konfigurace pro Chile). Metric Units to the Flight Manual Supplementation. (Chile Configuration).	Držitelů letové příručky Do-L33.1012.3 Flight Manual Do-L33.1012.3 Holders.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
L 23 Super Blaník	L23/037a	Změna letové příručky Do-L23-1013.1. Flight Manual Do-L23-1013.1 Change.	Pouze v.č. X-02 Ser. No. X-02 only	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
VSO10	VSO10/ 13a	Změna systému údržby. Maintenance System Change.	Všech kluzáků. All Gliders	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
Z 242 L Z143L	Z242L/ 19a- Rev.3 Z143L/20a	Všech Z-242L do v.č. 730 včetně, všech Z-143 L do v.č. 0029 včetně, mimo v.č. 0025 a 0027. All Z-242L to Ser.No. 730 including, all Z-143L to Ser.No. 0029 including out of Ser. No. 0025 and 0027.	Úprava odvodu vzduchu motoru. Engine Breathing Modification.	Při nejbližší 100 hod/roční prohlídce nebo před přechodem na zimní provoz During the nearest 100 hours/year Inspection or before Transition on Winter Operation.	S vlivem na bezpečnost. Safety Related.

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH BULLETINŮ SCHVÁLENÝCH STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ od 1.9.1966 do 30.6.1999
 LIST OF MANDATORY BULLETINS APPROVED BY THE STATE AVIATION INSPECTION from 1.9.1966 to 30.6.1999

Typ Type	Číslo bulletinu Bulletin No	Obsah Particulars of Modification/Inspection	Týká se Applicability	Termín provedení Date of Compliance	S vlivem na bezpečnost Safety related
1	2	3	4	5	6
Z 42M, MU	Z42/43a	Změna omezení životnosti podvozkových kol a brzd. Life Time Limitations of Undercarriage Wheels and Airbrakes Change.	Všech letadel Z 42 M, MU. All Z 42 M, MU Airplanes.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.
Z 43	Z 43/38a	Změna omezení životnosti podvozkových kol a brzd. Life Time Limitations of Undercarriage Wheels and Airbrakes Change.	Všech letadel Z 43. All Z 43 Airplanes.	Doručením. Date of Receipt.	Bez vlivu na bezpečnost. Not Safety Related.