

HLAVA 2 - SYMBOLY

Symbole použité v tomto předpisu mají následující význam:

		HC	nespálené uhlovodíky (viz definice)
CO	oxid uhelnatý	NO	oxid dusnatý
D _p	hmotnost kterékoli plynné znečišťující látky vypuštěné během referenčního emisního cyklu přistání a vzletu	NO ₂	oxid dusičitý
		NO _x	oxidy dusíku (viz definice)
F _n	tah za podmínek ISA pro danou provozní fázi	SN	kouřové číslo (viz definice)
F _{oo}	jmenovitý tah	π _{oo}	referenční poměr stlačení (viz definice)
F _{oo} ^x	jmenovitý tah při použití přídavného spalování		

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO